

Sumário

1.0 – Identificação da Empresa / Histórico do Contrato	3
2.0 – Mapa de Situação	
3.0 – Estudos do Subleito	13
3.1 – Boletins de Sondagem do Subleito	15
3.2 – Resumo de Estudos do Subleito	
4.0 – Estudo de Ocorrências para Pavimentação	35
4.1 – Estudo da Mistura para Base	
4.2 – Jazida para Sub-Base	41
4.3 – Estudo da Pedreira	
4.4 – Estudo do Areal	
5.0 – Sondagens SPT	59
6.0 – Termo de Encerramento	

1.0 – IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA / HISTÓRICO DO CONTRATO



1.0 – IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA/HISTÓRICO DO CONTRATO

1.1 - Introdução

PROJEMAX Engenharia e Consultoria Ltda. apresenta, à consideração da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy – ES (PMPK), o **Volume 3B – Estudos Geotécnicos** do **Relatório Final Trecho 06** São Paulo - Água Pretinha referente à "Elaboração de Projetos Executivos de Engenharia Civil Para Melhorias Operacionais de Rodovias Municipais", que compõem o lote II do Edital de Concorrência 04/2014.

1.2 – IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Empresa:	Projemax Engenharia e Consultoria Ltda.
CNPJ:	35.788.793/0001-30
Inscrição Estadual:	Isenta
Inscrição Municipal (Rio de Janeiro):	16.521-2
Sede - Endereço:	
Tel / Fax:	(21) 2533 7972 / (21) 2533 6758
Endereço Eletrônico:	projemax@projemax.com.br
Tel.:	(27) 3711 5944 / (27) 9987 9100
Responsáveis Técnicos:	.Rodolpho Giovanni Bonelli (CREA-RJ 30.906-D)
	Eduardo Leite Gulo (CREA-SP)
1.2. Hramányago na Casymnuma	

1.3 – HISTÓRICO DO CONTRATO

Processo N.*:	003961/2013
Edital de Concorrência Pública:	Edital de Concorrência 004/2014
Data da Concorrência:	

Objeto: Serviços Técnicos de Engenharia para Elaboração de Projetos

Executivos de Engenharia Civil para Melhorias Operacionais e Pavimentação de Rodovias Vicinais Municipais Localizadas nos seguintes Trechos: Estrada Leonel – Alegria, Estrada Cancela – Leonel ES 162, Águas Pretinhas/Santa Lúcia – Divisa Atílio Vivácqua, Água Pretinha – Água Preta – Divisa Atílio Vivácqua, São Paulo – Água Pretinha, São Paulo – Cabral – Divisa com Itapemirim (Brejo Grande), Água Pretinha/Santa Lúcia - Cancela



Prazo para Elaboração dos Serviços:	365 Dias Corridos
Contrato N.º:	000166/2014
Data de Assinatura:	09 de Julho de 2014
Data da Ordem de Início dos Serviços:	18 de Agosto de 2014
Valor Total do Contrato:	R\$ 1.988.750,17
Saldo Contratual Financeiro	R\$ 1.988.750,17
Saldo Prazo Contratual	260 Dias Corridos

1.4 – CONSTITUIÇÃO DO RELATÓRIO DE PROJETO

1.4.1 - VOLUME 1 – RELATÓRIO DE PROJETO E INFORMAÇÕES PARA LICITAÇÃO

O volume contém a descrição sucinta e resumida das soluções propostas para a execução dos serviços e obras necessárias à construção da rodovia, dos estudos e itens de projetos executivos elaborados, inclusive a além de fornecer os elementos necessários para a licitação das obras tais como: Especificações, Plano de Execução da Obra, Cronogramas, Equipes, etc...

1.4.2 - VOLUME 2 - PROJETO DE EXECUÇÃO

Neste volume é apresentada a documentação gráfica do Projeto de Execução, inclusive projeto tipo.

1.4.3 - VOLUME 3 – MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

O volume contém a memória descritiva adotada para a elaboração dos projetos, descrevendo de forma ampla e abrangendo os estudos realizados, a metodologia adotada, os itens de projeto desenvolvidos, suas conclusões e recomendações.

1.4.4 - VOLUME 4 - ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO

Neste volume são apresentadas quantidades auferidas para a elaboração do orçamento dos serviços a serem executados, com memória de cálculo das estruturas projetadas, planilha de quantidades e a planilha resumo por etapas de serviços.

1.4.5 - VOLUME 3A – ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS

Este volume consiste nos levantamentos de dados e informações que permitem uma adequada inserção das variáveis ambientais no projeto final de engenharia, a elaboração de programas e



projetos para mitigar e compensar os impactos significativos das fases de execução e operação da rodovia bem como a obtenção das Licenças Ambientais necessárias.

1.4.6 - VOLUME 3B-ESTUDOS GEOTÉCNICOS

Neste volume são apresentados os boletins de sondagem e os resumos de estudos do subleito e empréstimos, os ensaios e as misturas necessários à elaboração desses estudos como também, os ensaios da pedreira e areal a serem utilizados.

1.4.7 - VOLUME 3D- NOTAS DE SERVIÇO E CÁLCULO DE VOLUMES

Neste volume são apresentadas as notas de serviço referentes ao greide de terraplenagem projetado e a memória de cálculo dos volumes de terra movimentado.

1.4.8 - VOLUME 3E - CADASTRO PARA DESAPROPRIAÇÃO

Neste volume é apresentada a caracterização das áreas e benfeitorias a serem desapropriadas em função do traçado, suas localizações, delimitações em relação ao bordos do traçado da estrada existente, o cadastro individual dos proprietários.




1.5 – SITUAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO


Item	Descrição	Obs	Valor (R\$)
A	Valor do Contrato Pi (R\$)		1.988.750,17
В	Valor Total dos Aditivos (R\$)		-
C	Valor do Contrato Pi Atualizado (R\$)	A+B	1.988.750,17
D	Total Serviços Medidos (R\$)		-
E	Saldo Contratual Pi (R\$)	C-D	1.988.750,17
F	Total Reajustes Realizados (R\$)		-
G	Total Reajustes Pagos (R\$)		-
Н	Saldo Contratual (Pi+R)	C+F-D-G	1.988.750,17

Medições Realizadas					
NIO		%	Período	Valor	· (R \$)
Nº	Descrição	Valor Global		Pi	Reaj.
1	Medição de Projeto	15,25%			
2	Medição de Projeto	15,25%			
3	Medição de Projeto	15,25%			
4	Medição de Projeto	15,95%			
5	Medição de Projeto	4,16%			
6	Medição de Projeto	4,55%			
7	Medição de Projeto	4,93%			
8	Medição de Projeto	4,55%			
9	Medição de Projeto	4,55%			
10	Medição de Projeto	4,55%			
11	Medição de Projeto	5,16%			
12	Medição de Projeto	5,82%			

2.0 – MAPA DE SITUAÇÃO







3.0 – ESTUDOS DO SUBLEITO

3.1 – BOLETINS DE SONDAGEM DO SUBLEITO



□Projemax

P.M.P.K.

TRECHO: 06

SUBTRECHO: SÃO PAULO - ÁGUA PRETINHA

DATA:

27/03/2015 VISTO:

BOLETIM DE SONDAGEM

			В	DLETI	M DE	SONDAGEM
Amostra	Registro	Estaca	Posição	Profun	didade	Classificação expedita
1		7+0,00	EIXO	0,00	0,20	Camada de revestimento primário
				0,20	1,70	Argila silto marrom
2		27+10,00	EIXO	0,00	0,20	Camada vegetal
				0,20	2,50	Argila siltosa amarela
3		36+0,00	EIXO	0,00	0,20	Camada vegetal
				0,20	1,50	Argila siltosa amarela
				1,50	2,70	Argila siltosa amarela
				2,70	4,00	Silte rôxo
				4,00	5,50	Silte rôxo
4		39 + 0,00	EIXO	0,00	0,20	Camada vegetal
				0,20	1,40	Argila siltosa amarela
				1,40	2,50	Argila siltosa amarela
				2,50	3,70	Argila siltosa amarela
				3,70	4,90	Argila siltosa amarela
				4,90	6,10	Silte rôxo
				6,10	7,20	Silte rôxo
5		42+0,00	EIXO	0,00	0,20	Camada vegetal
				0,20	1,30	Argila siltosa alaranjada
				1,30	2,50	Argila siltosa alaranjada
				2,50	3,80	Argila siltosa alaranjada
				3,80	5,00	Argila siltosa alaranjada
				5,00	6,50	Argila siltosa alaranjada
6		45+0,00	EIXO	0,00	0,20	Camada vegetal
				0,20	1,40	Argila siltosa vermelha
				1,40	2,70	Argila siltosa vermelha
				2,70	3,90	Argila siltosa vermelha
				3,90	5,30	Argila siltosa vermelha
				5,30	6,60	Argila siltosa vermelha
				6,60	7,90	Argila siltosa vermelha
				7,90	9,50	Argila siltosa vermelha



□Projemax

P.M.P.K.

TRECHO: 06

SUBTRECHO: SÃO PAULO - ÁGUA PRETINHA

DATA:

27/03/2015 VISTO:

			В	DLETI	M DE :	SONDAGEM
Amostra	Registro	Estaca	Posição	Profun	didade	Classificação expedita
7		60+0,00	EIXO	0,00	0,20	Camada vegetal
				0,20	1,50	Argila siltosa alaranjada
				1,50	2,90	Argila siltosa alaranjada
				2,90	4,50	Argila siltosa alaranjada
8		65+0,00	EIXO	0,00	0,20	Camada vegetal
				0,20	1,60	Argila siltosa alaranjada
				1,60	2,90	Argila siltosa alaranjada
				2,90	4,00	Argila siltosa alaranjada
				4,00	5,20	Argila siltosa alaranjada
				5,20	6,70	Argila siltosa alaranjada
9		100+10,00	EIXO	0,00	0,10	Camada de revestimento primário
				0,10	1,30	Argila arenosa amarela
				1,30	2,50	Argila arenosa amarela
				2,50	3,70	Argila arenosa amarela
				3,70	5,20	Argila arenosa amarela
				5,20	6,50	Argila arenosa amarela
10		108+5,00	EIXO	0,00	0,20	Camada vegetal
				0,20	1,60	Argila siltosa alaranjada
				1,60	3,20	Argila siltosa alaranjada
				3,20	4,20	Mica cinza (Silte com mica cinza)
11		110+15,00	EIXO	0,00	0,20	Camada vegetal
				0,20	1,30	Argila siltosa alaranjada
				1,30	2,20	Argila siltosa alaranjada
				2,20	3,50	Mica cinza (Silte com mica cinza)
				3,50	4,70	Mica cinza (Silte com mica cinza)
				4,70	6,00	Mica cinza (Silte com mica cinza)
				6,00	7,50	Mica cinza (Silte com mica cinza)



TRECHO: 06

 _				
P	ro	iο	m	ax
				W/

P.M.P.K.

SUBTRECHO: SÃO PAULO - ÁGUA PRETINHA

DATA:

27/03/2015 VISTO:

BOLETIM DE SONDAGEM

			В	DLETI	M DE	SONDAGEM
Amostra	Registro	Estaca	Posição	Profun	didade	Classificação expedita
12		121+0,00	EIXO	0,00	0,20	Camada vegetal
				0,20	1,20	Argila siltosa amarela
				1,20	2,70	Argila siltosa amarela
13		126+15,00	EIXO	0,00	0,20	Camada vegetal
				0,20	1,20	Argila siltosa amarela
				1,20	2,50	Argila siltosa amarela
				2,50	3,90	Argila siltosa amarela
				3,90	5,10	Argila siltosa amarela
				5,10	6,30	Argila siltosa amarela
				6,30	7,60	Argila siltosa amarela
				7,60	9,20	Argila siltosa amarela
14		130+0,00	EIXO	0,00	0,20	Camada vegetal
				0,20	1,50	Argila siltosa amarela
				1,50	2,80	Argila siltosa amarela
				2,80	4,10	Argila siltosa amarela
				4,10	5,50	Argila siltosa amarela
				5,50	6,70	Argila siltosa amarela
				6,70	8,00	Argila siltosa amarela
				8,00	9,20	Argila siltosa amarela
				9,20	10,50	Argila siltosa amarela
15		133 + 5,00	EIXO	0,00	0,20	Camada vegetal
				0,20	1,40	Argila arenosa amarela
				1,40	2,70	Argila arenosa amarela
				2,70	4,30	Argila arenosa amarela
				4,30	5,50	Argila arenosa amarela
				5,50	7,20	Argila arenosa amarela



□Projemax

P.M.P.K.

TRECHO: 06

SUBTRECHO: SÃO PAULO - ÁGUA PRETINHA

DATA:

27/03/2015 VISTO:

BOLETIM DE SONDAGEM

			В	OLETI	M DE	SONDAGEM
Amostra	Registro	Estaca	Posição	Profun	didade	Classificação expedita
16		136+10,00	EIXO	0,00	0,20	Camada vegetal
				0,20	1,30	Argila arenosa amarela
				1,30	2,50	Argila arenosa amarela
				2,50	3,80	Argila arenosa amarela
				3,80	5,00	Argila arenosa amarela
				5,00	6,20	Argila arenosa amarela
17		148+0,00	EIXO	0,00	0,20	Camada vegetal
				0,20	1,60	Argila arenosa amarela
				1,60	3,50	Argila arenosa amarela
18		156 + 10,00	EIXO	0,00	0,20	Camada vegetal
				0,20	1,30	Argila siltosa vermelha
				1,30	2,50	Argila siltosa vermelha
				2,50	3,80	Argila siltosa vermelha
				3,80	5,20	Argila siltosa vermelha
				5,20	6,50	Argila siltosa vermelha
19		211+10,00	EIXO	0,00	0,20	Argila siltosa alaranjada
				0,20	1,50	Argila siltosa alaranjada
				1,50	3,20	Argila siltosa alaranjada
20		219+10,00	EIXO	0,00	0,20	Argila siltosa alaranjada
				0,20	1,30	Argila siltosa alaranjada
				1,30	2,70	Argila siltosa alaranjada
				2,70	4,20	Argila siltosa alaranjada
21		226+10,00	EIXO	0,00	0,20	Camada vegetal
				0,20	1,40	Argila siltosa vermelha
				1,40	3,20	Argila siltosa vermelha
22		232+10,00	EIXO	0,00	0,20	Camada vegetal
				0,20	1,50	Argila siltosa vermelha
				1,50	2,80	Argila siltosa vermelha
				2,80	4,20	Argila siltosa vermelha

3.2 – RESUMO DE ESTUDOS DO SUBLEITO



☐ Projemax Engenharia e Consultoria Lida.	TC Illoria Li	¥ y				Quadro Re	sop owns	Quadro Resumo dos Resultados de Ensaios	de Ensaios			
Rodovia: Trecho:	Rod(Rodovia Vi Trecho: 06	/icinal da Pr 6	Rodovia Vicinal da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy Trecho: 06	ipal de Presid	ente Kennedy						
Data				05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/201
Estaca / Furo				7+0,00	27+10,00	36+0,00	36+0,00	36+0,00	36+0,00	39+0,00	39+0,00	39+0,00
Registro de Amostra	stra											
EX / BD /BE				EX	EX	EX	EX	EX	X∃	EX	EX	EX
Profundidade				0,20 a 1,70	0,20 a 2,50	0,20 a 1,50	1,50 a 2,70	2,70 a 4,00	4,00 a 5,50	0,20 a 1,40	1,40 a 2,50	2,50 a 3,7
Camada												
			2".	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Αls			1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
ятз	⊃ ₹∂	SA5	3/8"	100,0	100,0	100,0	100,0	6'66	100,0	100,0	100,0	100,0
IWC	111	4131	N%4	100,0	98,2	9'86	100,0	100,0	100,0	99,1	100,0	100,0
חדמ	ν Ξ ο	N⊐-	N° 10	92,3	88,4	91,5	98,5	8,76	0'86	95,4	99,1	98,3
NΑ	i 		N° 40	72,6	78,4	75,8	73,8	80,1	77,4	78,7	81,7	9'22
ЯЭ			N° 200	46,5	60,2	48,5	51,1	48,4	23,3	50,3	59,8	59,4
		Ľ	Faixa	-		-						
Limite de Liquidez	Z		LL	42,5	51,4	45,3	48,9	52,9	48,5	44,5	42,8	51,6
Índice de Plasticidade	dade		Ы	19,8	23,8	17,71	19,1	23,2	20,8	21,1	19,3	21,3
Equivalente de Areia	reia		EA									
Índice de Grupo			១	က	8	4	5	4	5	5	7	7
Classificação			HRB	A-7-6	A-7-6	A-7-6	A-7-6	A-7-6	A-7-6	A-7-6	A-7-6	A-7-5
Ensaio de		hot		17,9	18,2	19,6	18,7	17,8	1,71	18,3	20,3	18,7
Compactação	Α٦	Dens	Dens. máx.	1671	1712	1618	1694	1732	1764	1697	1645	1725
n° de Golpes	Oc	Dens	Densidade									
26	IM/	Umidade	lade									
		Grau	Grau Compac.									
DSI 30 OIA2N3	0		Expansão	0,16	0,13	0,34	0,27	0,40	0,38	0,15	0,27	0,18
	3		ISC	14,9	17,2	13,2	21,4	12,2	11,8	18,2	17,4	16,1



☐ Projemax Engenharia e Consultoria Lida.	NGX Ilbria Lida.				Quadro Re	Quadro Resumo dos Resultados de Ensaios	Resultados	de Ensaios			
Rodovia:	Rodovia	Vicinal da Pre	Rodovia Vicinal da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy	ipal de Presid	ente Kennedy						
Trecho:	Trecho: 06	90									
Data			05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015
Estaca / Furo			39+0,00	39+0,00	39+0,00	42+0,00	42+0,00	42+0,00	42+0,00	42+0,00	45+0,00
Registro de Amostra	stra										
EX / BD /BE			EX	EX	EX	EX	EX	EX	EX	EX	EX
Profundidade			3,70 a 4,90	4,90 a 6,10	6,10 a 7,20	0,20 a 1,30	1,30 a 2,50	2,50 a 3,80	3,80 a 5,00	5,00 a 6,50	0,20 a 1,40
Camada											
		2".	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
ΑIS	•	1.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
яТ≣	SA5	3/8"	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
IWC	1131	N°4	100,0	2'86	100,0	100,0	100,0	6,76	68,3	66'3	100,0
חדמ	NBc	N° 10	98'6	94,6	6,76	98'6	96,7	94,6	93,7	96,4	95,2
NΑ	<u> </u>	N° 40	73,9	80,1	77.7	70,8	77,2	73,2	74,2	77,3	69,2
ЯЭ		N° 200	51,1	48,4	53,4	50,2	51,4	48,2	65,3	42,9	45,2
	-	Faixa				-					
Limite de Liquidez	Z,	TT	49,0	52,9	48,5	41,2	47,2	48,3	46,8	45,2	53,5
Índice de Plasticidade	dade	Ы	19,3	23,4	20,7	18,2	16,7	18,0	14,9	15,8	16,9
Equivalente de Areia	reia	EA									
Índice de Grupo		91	5	4	9	5	5	4	6	2	3
Classificação		HRB	A-7-6	A-7-6	A-7-6	A-7-6	A-7-5	A-7-5	A-7-5	A-7-6	A-7-5
Ensaio de	m hot		19,0	17,8	17,3	18,3	16,8	17,8	15,4	15,2	19,7
Compactação	Den	Dens. máx.	1693	1632	1624	1661	1740	1721	1776	1692	1627
n° de Golpes		Densidade									
26	JM.	Umidade									
		Grau Compac.									
DSI 30 OIASN3	J.	Expansão	0,53	0,64	0,47	0,29	0,14	0,17	0,22	0,12	0,10
ייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	3	ISC	19,3	11,3	10,1	14,7	15,6	13,6	16,4	13,2	15,0



☐ Projemax Engenharia e Consultoria Lida.	TCX oria Ltda.				Quadro Re	sop omnse	Quadro Resumo dos Resultados de Ensaios	de Ensaios			
Rodovia: Trecho:	Rodovia Vi Trecho: 06	Rodovia Vicinal da Prefeitura Trecho: 06		cipal de Presic	Municipal de Presidente Kennedy						
Data			05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/20
Estaca / Furo			45+0,00	45+0,00	45+0,00	45+0,00	45+0,00	45+0,00	60+0,00	60+0,00	60+0,0
Registro de Amostra	tra										
EX / BD /BE			X	ă	EX	ΕX	Ä	X	Ä	X	Ă
Profundidade			1,40 a 2,70	2,70 a 3,90	3,90 a 5,30	5,30 a 6,60	6,60 a 7,90	7,90 a 9,50	0,20 a 1,50	1,50 a 2,90	2,90 a 4
Camada											
		2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
ΑI	,	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
ЯТΞ	SA5	3/8"	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
IWC	IEIŁ	N°4	2'86	99,1	100,0	100,0	2'66	100,0	100,0	100,0	100,0
חרכ	NΞα	N° 10	96,2	6,96	97,5	2'86	98,1	6,76	2'26	98,5	98,4
NΑ	ł	N° 40	74,7	75,8	78,5	82,4	78,1	81,3	75,1	82,7	9,67
ЯЭ		N° 200	44,3	48,2	46,4	47,8	52,6	56,8	50,3	6'29	9'23
		Faixa									
Limite de Liquidez		TT	45,7	47,1	48,8	46,7	45,0	47,8	46,6	47,5	48,6
Índice de Plasticidade	ade	Ы	14,1	16,9	15,2	17,6	17,5	15,7	16,5	17,8	18,3
Equivalente de Areia	eia	EA									
Índice de Grupo		<u>១</u>	3	4	8	4	9	2	5	2	9
Classificação		HRB	A-7-5	A-7-5	A-7-5	9-7-A	9-7-A	A-7-5	A-7-5	A-7-6	A-7-5
Ensaio de	m. hot	t	13,4	14,0	18,2	19,3	18,3	17,6	19,5	15,4	15,7
Compactação	۸J □	Dens. máx.	1772	1776	1716	1766	1682	1719	1653	1672	1684
n° de Golpes		Densidade									
26	<u>5</u>	Umidade									
		Grau Compac.									
JSI 30 OIVSN3	ر ا	Expansão	0,33	0,11	0,21	0,33	0,14	0,27	0,16	0,12	0,13
: :	2	ISC	16,3	16,6	15,8	12,2	17,8	15,8	12,8	14,2	14,6



☐ Projemax Engenharia e Consultoria Ltda.	ndx				Quadro Re	Quadro Resumo dos Resultados de Ensaios	Resultados	de Ensaios			
Rodovia:	Rodovia Vi	Vicinal da Pri	Rodovia Vicinal da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy	ipal de Presid	ente Kennedy						
		8									
Data			05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015
Estaca / Furo			65+0,00	00'0+59	65+0,00	65+0,00	00'0+59	100+10,00	100+10,00	100+10,00	100+10,00
Registro de Amostra	stra										
EX / BD /BE			EX	Ä	EX	EX	EX	EX	EX	EX	EX
Profundidade			0,20 a 1,60	1,60 a 2,90	2,90 a 4,00	4,00 a 5,20	5,20 a 6,70	0,10 a 1,30	1,30 a 2,50	2,50 a 3,70	3,70 a 5,20
Camada											
		2".	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
ΑIS	,	‡	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
ятз	SA5	3/8"	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
IWC	HIEI	N°4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	66'3	100,0	100,0
חדמ	NE	N° 10	91,4	6,76	6,86	66'3	8'26	87,2	9'68	0'86	6'36
ИΑ	<u> </u>	N° 40	76,7	85,4	80,8	7,77	78,4	62,4	77,1	73,5	78,2
ЯЭ		N° 200	51,7	66,3	58,0	47,4	47,7	40,1	41,2	46,6	43,6
		Faixa	-								
Limite de Liquidez	Zi	TT	45,1	46,4	47,3	47,4	47,8	47,7	48,2	51,0	45,0
Índice de Plasticidade	dade	Ы	20,3	15,9	16,9	16,6	17,3	15,7	18,2	19,3	16,7
Equivalente de Areia	reia	EA									
Índice de Grupo		<u>១</u>	5	6	7	4	4	2	2	3	က
Classificação		HRB	A-7-6	A-7-5	A-7-5	A-7-5	A-7-5	A-7-5	A-7-5	A-7-5	A-7-6
Ensaio de	n hot		19,4	16,6	17,9	16,2	17,1	18,2	17,2	18,9	18,7
Compactação	Den	Dens. máx.	1611	1675	1763	1717	1727	1675	1714	1698	1674
n° de Golpes		Densidade									
26	M.	Umidade									
		Grau Compac.									
JSI AU CIVSNA	USI	Expansão	0,18	0,21	0,15	0,13	0,25	0,16	0,16	0,28	0,15
ן אין אין	2	ISC	12,8	15,8	18,8	14,1	16,2	15,3	14,7	19,3	15,6



☐ Projemax Engenharia e Consultoria Ltda.	TC Ultoria Lt	¥ 1				Quadro Re	Quadro Resumo dos Resultados de Ensaios	Resultados	de Ensaios			
Rodovia: Trecho:	Rode	Rodovia Vi Trecho: 06	/icinal da Pr 6	Rodovia Vicinal da Prefeitura Munici Trecho: 06	ipal de Presid	ipal de Presidente Kennedy						
Data				05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015
Estaca / Furo				100+10,00	108+10,00	108+10,00	108+10,00	110+15,00	110+15,00	110+15,00	110+15,00	110+15,00
Registro de Amostra	stra											
EX / BD /BE				EX	X	EX	EX	EX	EX	EX	EX	EX
Profundidade				5,20 a 6,50	0,20 a 1,60	1,60 a 3,20	3,20 a 4,20	0,20 a 1,30	1,30 a 2,20	2,20 a 3,50	3,50 a 4,70	4,70 a 6,00
Camada												
			2".	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0			
ΑIS			1	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0			
ят≘	> ∀ ∂	SAX	3/8"	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0			
IWC		1131	N°4	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0			
חרמ	DEN	N⊐∕	N° 10	98,2	98,4	8'86		2'66	97,5			
ΝA	<u> </u>		N° 40	73,6	76,4	78,2		2'62	76,2			
ЯЭ			N° 200	52,7	59,4	58,2		51,4	53,6			
		ш <u>"</u>	Faixa					-				
Limite de Liquidez	Ζŧ		LL	48,2	38,1	38,8	ez	30,8	38,8	ez	ez	ez
Índice de Plasticidade	idade		IP	18,8	17,0	17,4	.niO	0,0	18,1	.ni⊃	.niO	.niO
Equivalente de Areia	reia		EA				ഭാ			ടാ	ടാ	cs
Índice de Grupo			9	5	2	2	iΜ	9	9	iΜ	iM	iΜ
Classificação			HRB	A-7-6	A-6	A-6		A-4	A-6			
Ensaio de		hot		15,4	16,3	17,3		28,8	17,6			
Compactação	∀ 7	Dens	Dens. máx.	1683	1715	1724		1796	1694			
n° de Golpes		Dens	Densidade									
26	IM/	Umidade	lade									
		Grau	Grau Compac.									
JSI AU CIVSNA	U.		Expansão	0,18	0,22	0,16		0,26	0,14			
בולטולטון	3		ISC	14,3	16,3	13,2		15,4	12,9			



Projemax Engenharia e Consultoria Lida.			Quadro Re	Quadro Resumo dos Resultados de Ensaios	Resultados	de Ensaios			
via Vicinal d o: 06	a Prefeitura Munio	ipal de Presid	ente Kennedy						
	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015
	110+15,00	121+0,00	121+0,00	126+15,00	126+15,00	126+15,00	126+15,00	126+15,00	126+15,00
	EX	EX	EX	EX	EX	EX	EX	EX	EX
	6,00 a 7,50	0,20 a 1,20	1,20 a 2,70	0,20 a 1,20	1,20 a 2,50	2,50 a 3,90	3,90 a 5,10	5,10 a 6,30	6,30 a 7,60
2		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
-		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3/8		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N%		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,4
N° 1(6,96	98,2	2'96	97,8	96,5	98,5	2,78	91,2
N° 4(74,1	81,7	80,1	81,3	75,8	80,7	6'92	9'62
N° 20		40,5	57,8	56,2	59,8	39,7	6,73	53,0	55,6
Faixa									
TT	ez	48,6	48,7	47,6	46,5	45,6	47,8	46,4	42,0
Ы	.niO	18,3	18,6	16,6	16,3	16,3	17,3	16,2	18,3
EA	cs i								
91	iΜ	2	7	9	2	1	2	5	9
HRB		A-7-5	A-7-5	A-7-5	A-7-5	A-7-6	A-7-5	A-7-5	A-7-6
ot		19,7	17,3	16,8	17,4	15,4	16,8	19,9	15,7
ens. máx.		1782	1765	1698	1740	1645	1739	1650	1773
ensidade									
Imidade									
irau Compa	[;]								
Expans	ião	0,14	0,27	0,16	0,27	0,35	0,12	0,18	0,13
SC		17,8	16,7	15,7	15,8	11,4	14,2	12,3	19,4
	Rodovia Vicinal da Trecho: 06 Trecho: 06 Recho: 06 R	No: 06 10-10-15,00 2"	o: 06 via Vicinal da Prefeitura Municipal de Presid o: 06 o: 06 o: 06	cinal da Prefeitura Municipal de Preside 05/05/2015 05/05/2015 110+15,00 121+0,00 110,0 110,0 110,0 100,0 110,0 110,0 110,0		05/05/2015 126+15,00 EX 0,20 a 1,20 100,0 100,0 100,0 100,0 47,6 80,1 56,2 6 A-7-5 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8	05/05/2015 05/05/2015 126+15,00 126+15,00 EX EX 0,20 a 1,20 1,20 a 2,50 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,7 97,8 80,1 81,3 56,2 59,8 6 7 46,5 16,6 16,3 6 7 A-7-5 16,8 17,4 16,9 17,4 16,9 17,4	05/05/2015 05/05/2015 05/05/2015 126+15,00 126+15,00 126+15,00 126+15,00 126+15,00 100,0 1	05/05/2015 05/05/2015 05/05/2015 126+15,00 126+15,00 126+15,00 126+15,00 126+15,00 126+15,00 126+15,00 126+15,00 126+15,00 126+15,00 10.20 a1,20 a1,20 1.20 a2,50 2,50 a3,90 a5,10 100,0 1



☐ Projemax Engenharia e Consultoria Lida.	TC	XX Lida.				Quadro Re	sop omns	Resultados	Quadro Resumo dos Resultados de Ensaios			
Rodovia: Trecho:	Rod	Rodovia Vi Trecho: 06	Vicinal da Pr	Rodovia Vicinal da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy Trecho: 06	ipal de Presid	lente Kennedy						
Data				05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/201
Estaca / Furo				126+15,00	130+0,00	130+0,00	130+0,00	130+0,00	130+0,00	130+0,00	130+0,00	130+0,0(
Registro de Amostra	stra											
EX / BD /BE				Ä	ă	X	X	ă	X	Δ	X	X
Profundidade				7,60 a 9,20	0,20 a 1,50	1,50 a 2,80	2,80 a 4,10	4,10 a 5,50	5,50 a 6,70	6,70 a 8,00	8,00 a 9,20	9,20 a 10,
Camada												
			2".	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Αls		,	1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
ятз		SA5	3/8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
IWC		HEIL	N°4	92'6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	2'66	100,0	66'3
חדמ		NΞα	N° 10	90'6	2'26	6'96	97,4	97,2	94,3	95,2	98,7	9'68
NΑ	_		N° 40	9,69	74,6	73,3	77,2	75,2	9'82	78,6	79,3	77,1
ЯЭ			N° 200	36,3	52,8	37,7	5'05	2'29	45,4	51,2	48,3	41,2
		L	Faixa		-							
Limite de Liquidez	Z		TT	41,8	46,9	44,6	41,7	46,7	50,1	46,5	48,7	45,6
Índice de Plasticidade	dade		dl	14,5	16,8	15,7	19,7	16,6	18,7	16,2	18,4	18,2
Equivalente de Areia	reia		EA									
Índice de Grupo			91	0	5	-	5	10	င	5	4	2
Classificação			HRB	A-7-6	A-7-5	A-7-6	A-7-6	A-7-5	A-7-5	A-7-5	A-7-5	A-7-6
Ensaio de	.8.	hot		16,6	18,9	20,2	17,2	16,9	18,4	16,2	17,4	17,2
Compactação	∀٦		Dens. máx.	1788	1652	1645	1740	1769	1720	1773	1728	1802
n° de Golpes	Oc		Densidade									
26	IM)		Umidade									
	/ ጋ		Grau Compac.									
JSI AU CIVSNA	2		Expansão	0,12	0,42	0,31	0,14	0,18	0,12	0,12	0,14	0,16
֓֞֝֝֡֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֡֓֓֓֡֓֓֓֓֓֡֓֓֡֓	3		၁ၭ၊	20,2	15,7	13,2	16,6	17,3	15,3	15,4	16,8	17,2



☐ Projemax Engenharia e Consultoria Lida.	nax Itoria Ltda.				Quadro Re	Quadro Resumo dos Resultados de Ensaios	Resultados	de Ensaios			
Rodovia: Trecho:	Rodovia Vi Trecho: 06	a Vicinal da Pr 06	Rodovia Vicinal da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy Trecho: 06	ipal de Presid	ente Kennedy						
Data			05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015
Estaca / Furo			133+5,00	133+5,00	133+5,00	133+5,00	133+5,00	136+10,00	136+10,00	136+10,00	136+10,00
Registro de Amostra	stra										
EX / BD /BE			EX	EX	EX	EX	EX	EX	EX	EX	EX
Profundidade			0,20 a 1,40	1,40 a 2,70	2,70 a 4,30	4,30 a 5,50	5,50 a 7,20	0,20 a 1,30	1,30 a 2,50	2,50 a 3,80	3,80 a 5,00
Camada											
		2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Αlβ	•	1.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
ят⊒	SA5	3/8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
IWC	1131	N°4	100,0	100,0	100,0	8'86	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
חדמ	NBo	N° 10	93,5	8,76	2'96	96,4	286	0'86	6'96	99,1	98,2
NΑ	<u> </u>	N° 40	66,5	73,7	77,4	75,7	79,3	9,67	61,4	82,1	73,6
ЯЭ		N° 200	7,67	43,7	42,9	44,9	45,1	55,2	28'2	59,8	52,7
		Faixa	-								
Limite de Liquidez	Z	TT	49,3	45,4	42,8	40,2	48,2	45,6	43,8	42,6	49,3
Índice de Plasticidade	dade	Ы	19,6	17,6	19,4	19,7	15,6	18,9	16,1	19,4	19,1
Equivalente de Areia	reia	EA									
Índice de Grupo		<u>១</u>	4	3	2	3	3	9	7	7	5
Classificação		HRB	9-7-A	A-7-6	A-7-6	A-7-6	A-7-5	A-7-6	A-7-6	A-7-6	A-7-5
Ensaio de	m hot	ı	18,0	19,2	14,3	13,1	18,5	14,8	17,9	14,5	15,2
Compactação	₽□	Dens. máx.	1639	1687	1698	1779	1714	1648	1659	1640	1709
n° de Golpes	_	Densidade									
56	E S W	Umidade									
		Grau Compac.									
JSI AU CIVSINA	ري	Expansão	0,14	0,17	0,21	0,11	0,33	0,28	0,13	0,17	0,10
ייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	3	ISC	13,4	11,7	12,3	16,8	17,3	10,3	12,1	10,6	16,2



Projemax Engenharia e Consultoria Ltda.	DQX Itoria Lida				Quadro Re	Quadro Resumo dos Resultados de Ensaios	Resultados	de Ensaios			
Rodovia: Trecho:	Rodovia Vi Trecho: 06	ia Vicinal da P∣ :: 06	Rodovia Vicinal da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy Trecho: 06	ipal de Presid	ente Kennedy						
Data			05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	
Estaca / Furo			136+10,00	148+0,00	148+0,00	156+10,00	156+10,00	156+10,00	156+10,00	156+10,00	
Registro de Amostra	stra										
EX / BD /BE			EX	EX	EX	EX	EX	EX	X∃	EX	
Profundidade			5,00 a 6,20	0,20 a 1,60	1,60 a 3,50	0,20 a 1,30	1,30 a 2,50	2,50 a 3,80	3,80 a 5,20	5,20 a 6,50	
Camada											
		2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Αls	,	<u>-</u>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
∃ TΞ	SA9	3/8	9'66	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
IWC	HIB	N%4	6,76	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	6'66	100,0	
חדמ	NE	N° 10	94,8	92'6	8'86	6'86	97,3	94,4	5'96	97,2	
ИΑ	1	N° 40	80,8	74,4	96,1	76,7	80,0	79,1	72,7	76,5	
ЯЭ		N° 200	58,0	54,3	53,8	57,3	54,3	46,3	48,8	2,72	
		Faixa				-					
_imite de Liquidez	z	TT	42,4	50,8	41,7	52,7	46,6	47,2	54,5	45,6	
ndice de Plasticidade	dade	Ы	16,9	19,2	18,2	18,4	15,9	16,4	23,8	19,3	
Equivalente de Areia	reia	EA									
ndice de Grupo		ย	2	9	9	2	9	ε	7	2	
Classificação		HRB	A-7-6	A-7-5	9-7-A	A-7-5	A-7-5	A-7-5	G-7-A	A-7-6	
Ensaio de	m hot	ot .	15,9	20,2	17,8	17,2	18,2	18,7	17,8	19,4	
Compactação		Dens. máx.	1863	1670	1788	1687	1705	1726	1782	1682	
n° de Golpes		Densidade									
26	IM/	Umidade									
		Grau Compac.									
OSI BO CIVSIND	٥	Expansão	0,23	0,17	0,21	0,11	0,17	0,12	0,14	0,15	
	3	ISC	19,7	12,7	14,8	16,6	17,1	16,4	17,6	11,7	



☐ Projemax Engenharia e Consultoria Ltda.	NGX Iforia Ltda.				Quadro Re	Quadro Resumo dos Resultados de Ensaios	Resultados	de Ensaios			
Rodovia: Trecho:	Rodovia Vi Trecho: 06	Vicinal da Pri 06	Rodovia Vicinal da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy Trecho: 06	ipal de Presid	ente Kennedy						
Data			05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015
Estaca / Furo			211+10,00	219+10,00	219+10,00	219+10,00	226+10,00	226+10,00	232+10,00	232+10,00	232+10,00
Registro de Amostra	stra										
EX / BD /BE			EX	X	EX	EX	EX	EX	ΕX	EX	EX
Profundidade			1,50 a 3,20	0,20 a 1,30	1,30 a 2,70	2,70 a 4,20	0,20 a 1,40	1,40 a 3,20	0,20 a 1,50	1,50 a 2,80	2,80 a 4,20
Camada											
		2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Αls	,	ŧ-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
ят≘	SA5	3/8"	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
IWC	1131	N°4	100,0	8'66	66'3	2'86	100,0	98,5	100,0	98,2	100,0
חדמ	NBc	N° 10	6,76	0,96	9'68	88,4	94,6	84,3	98,7	87,1	98,7
NΑ	i	N° 40	78,2	78,3	77,1	76,4	68,4	9,77	80,5	76,8	9,67
ЯЭ		N° 200	52,9	51,2	41,2	42,1	45,2	43,1	45,4	41,7	43,9
		Faixa					-				
Limite de Liquidez	z	TT	44,2	46,8	45,6	43,6	43,8	45,2	45,8	44,3	44,6
Índice de Plasticidade	dade	Ы	16,6	16,4	18,2	17,4	17,2	17,6	16,0	16,9	15,5
Equivalente de Areia	reia	EA									
Índice de Grupo		<u>១</u>	5	5	2	2	3	2	3	2	က
Classificação		HRB	A-7-6	A-7-5	A-7-6	A-7-6	A-7-6	A-7-6	A-7-6	A-7-6	A-7-6
Ensaio de	m hot		18,8	18,2	17,2	17,1	19,4	17,5	17,4	17,9	17,2
Compactação		Dens. máx.	1691	1722	1718	1709	1625	1723	1713	1784	1675
n° de Golpes		Densidade									
26	E S W	Umidade									
		Grau Compac.									
JSI AU CIVSNA	Ú	Expansão	0,36	0,18	0,16	0,44	0,15	0,21	0,14	0,16	0,27
בולטוב	3	ISC	16,9	19,8	11,4	14,3	15,9	16,3	19,6	17,9	18,3



Projemax
Engenharia e Consultoria Ltda.

RODOVIA:

TRECHO:

PMPK

Trecho 06 São Paulo - Água Pretinha

OCORRÊNCIA: Subleito

			AN	ÁLISE ESTATÍST	ICA		
	N	S	σ	μ1	μ2	X_{min}	X _{max}
2"	85	100,0	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
1"	85	100,0	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
3/8"	85	100,0	0,04	100,0	100,0	100,0	100,0
4"	85	99,6	0,89	99,5	99,7	98,9	100,0
10	85	95,9	3,33	95,4	96,4	93,2	98,6
40	85	76,9	4,63	76,2	77,5	73,1	80,7
200	85	50,7	6,69	49,7	51,6	45,2	56,1
LL	85	46,3	3,73	45,8	46,8	43,2	49,4
IP	85	17,7	2,77	17,3	18,1	15,4	20,0
IG							
CG							
UMID.	85	17,7	2,01	17,4	17,9	16,0	19,3
DENS.	85	1708,0	52,00	1701	1715	1665	1751
ISC FINAL	85	15,3	2,56	15,0	15,7	13,2	17,4
EXP	85	0,21	0,10	0,2	0,22	0,12	0,30

CV= 0,17

4.0 – ESTUDO DE OCORRÊNCIAS PARA PAVIMENTAÇÃO

4.1 – ESTUDO DA MISTURA PARA BASE



Projemax Engenharia e Consultoria Lida.	Rodovia: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy	Trecho: Material: MISTURA PARA BASE - 30% BRITA 2 + 10% BRITA	24/04/2015 24/0	╄	Registro de Amostra			100,0	1 96,8	3/8" 62,3	N°4 52,6		N° 40 24,7				,			HRB A-2-4 A	hot 6,1	Dens. máx. 2255 2.	Densidade	∑ Umidade	Grau Compac.		ISC 93,5
QUADRO		+ 10% BRITA 0 + 30% PÓDE PEDRA + 30% SOLO JAZIDA SÃO BENTO	24/04/2015 24/04/2015	╄			BASE BASE	100,0 100,0	96,8 92,3	63,5 56,3		45,0 35,8		9,4 7,6				31,8 22,2	0 0	A-2-4 A-2-4	6,1 5,6	2250 2242				00'0 00'0	
QUADRO RESUMO DOS RESULTADOS DE ENSAIOS)RA + 30% SOLC	24/04/2015	┢	ĵ		BASE	100,0	6'96	8,09	6'09	40,1	24,3	2'6	ပ	19,3	0'0	26,6	0	A-2-4	2'9	2235				00'0	93,2
ESULTADOS I		JAZIDA SÃO	24/04/2015	2	şj.		BASE	100,0	96,5	61,3	50,9	39,0	23,7	8,6	၁	17,9	0'0	25,3	0'0	A-2-4	4,9	2259				00'0	114,5
DE ENSAIOS		BENTO	24/04/2015	9	i i		BASE	100,0	0'26	0,78	56,3	42,4	22,2	7,3	၁	19,4	1,0	38,1	0'0	A-2-4	6,5	2258				00'0	112,6
			24/04/2015	7	ı ı		BASE	100,0	94,9	62,2	53,5	43,5	24,9	6,3	၁	18,9	4,0	25,7	0,0	A-2-4	8,9	2261			,	00'0	5,7
			24/04/2015	80	j.		BASE	100,0	95,8	64,2	54,5	43,0	25,6	6'6	ပ	17,5	3,0	23,8	0'0	A-2-4	5,5	2256				00'0	133,3
			24/04/2015	6			BASE	100,0	93,4	53,4	42,8	32,8	21,6	8,6	၁	19,0	0'0	33,1	0'0	A-2-4	4,9	2260				00'0	134,8



	-		RODOVIA:	Várias			
	rojer	nax	TRECHO:				
	enharia e Consu		OCORRÊNCIA:				
			SEGMENTO:				
			ANÁLISE ES	TATÍSTICA - MATI	RIAL PARA BA	SE	
	N	S	σ	μ1	μ2	X _{min}	X_{max}
2"	9	100,0	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
1"	9	95,5	1,67	94,8	96,3	93,7	97,4
3/8"	9	61,2	4,11	59,5	63,0	56,7	65,8
4"	9	51,5	4,30	49,6	53,3	46,7	56,2
10	9	40,4	3,95	38,7	42,1	36,0	44,8
40	9	23,8	1,89	23,0	24,7	21,7	25,9
200	9	8,9	0,98	8,5	9,4	7,8	10,0
LL	9	18,6	0,64	18,3	18,9	17,9	19,3
LP							
IP	9	2,0	2,12	1,1	2,9	0,0	4,4
IG		0					
TRB		A-2-4	В				
FAIXA		С	5				
UMID.	9	5,9	0,72	5,6	6,2	5,1	6,7
DENS.	9	2.253	9	2249	2257	2243	2263
SC FINAL	9	115,9	20,7	107,0	124,9	92,9	139,0
EXP	9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
100 - 90 -	8505	50000027000		\$5,75367600	50000000000		3800008800
80 - 70 - 60 - 50 - 40 - 30 - 20 - 10 - 0 -	*					Másimo Norma Mínimo Norma Xmínimo Xmásimo	
	200	40	10	4" 3/	8" 1"	2"	
				PENEIRAS			

4.2 – JAZIDA PARA SUB-BASE



QUADRO RESUMO DOS RESULTADOS DE ENSAIOS

							Sub-Base	Sub-Base		
							Material. Case			
Data			21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	23/10/20
Estaca / Furo			AM. 1	AM. 2	AM. 3	AM. 4	AM. 5	AM. 6	AM. 7	AM. 8
Registro de Amostra	tra		1	Ţ		Ţ	ı	Ţ	Ĩ	1
EX / BD /BE										
Profundidade				8 4						
Camada			SUB BASE	SUB BASE	SUB BASE	SUB BA				
		2".	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Αl۶	ç	1.	1,76	97,1	95,2	7,76	95,4	6'96	95,2	95,7
1 13	2A9	3/8	85,0	82,9	84,3	86,7	81,4	2'88	81,5	82,3
IWC	HEIL	N°4	6'22	75,5	6'22	80,7	74,7	78,1	74,7	75,8
חדמ	NΞ	N° 10	64,8	6'09	9'99	68,7	62,7	67,2	61,2	63,0
ΙNΑ	3	N° 40	31,9	31,7	35,6	41,9	36,6	36,7	31,3	31,8
ЯЭ		N° 200	16,5	14,4	19,2	21,2	18,7	17,6	16,6	17,9
		Faixa	ш	Ш	Ш	Ш	ш	Ш	Ш	Ш
Limite de Liquidez	KI	TT	53,6	53,2	57,2	53,2	58,4	55,0	60,4	56,2
Indice de Plasticidade	lade	Ы	17,0	17,8	18,8	17,7	19,2	18,5	19,5	16,2
Equivalente de Areia	eia	EA	ı	ı		Ţ				
Índice de Grupo		<u>១</u>	0	0	τ-	0	9'0	0,2	,2,	0,1
Classificação		HRB	A-2-7	A-2-7	A-2-7	A-2-7	A-2-7	A-2-7	A-2-7	A-2-7
1	mi hot		9,2	9,5	2,6	10,9	8'6	10,2	10,0	9,7
Compactação nº de Golpes	A⊿ Den	Dens. máx.	2057	2039	2025	2014	2052	2017	2034	2045
eadion an II		Densidade	I.	T.	t	C	·	C	T.	r
26	JM.	Umidade	9	A. A.						
	_	Grau Compac.								
OSI EN CIASNE	ن	Expansão	90'0	0,02	0,01	0,03	0'0	0'0	0,0	0'0
ENSAIO DE N) n	SC	68,2	2'12	70,1	68,0	74,1	71,4	74,7	9'69

☐ Projemax
Engenharia e Consultoria Lida.



Material: Cascalho Amarelo QUADRO RESUMO DOS RESULTADOS DE ENSAIOS Jazida São Bento Sub-Base Rodovia Vicinal da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy 23/10/2014 SUB BASE AM. 9 100,0 78,8 66,7 19,3 53,6 A-2-7 10,3 68,4 33,7 17,1 0,4 7,78 85,1 0,0 ш Expansão N° 200 Grau Compac. N° 10 N° 40 HRB 3/8" N°4 SC ₽ E Ⅎ <u>₽</u> 5 Dens. máx. Densidade Faixa Umidade hot - Projemax Engenharia e Consultoria Ltda. **PENEIRAS** Indice de Plasticidade .BAJ CAMPO Registro de Amostra EX / BD /BE Equivalente de Areia **ENSAIO DE ISC** Limite de Liquidez Índice de Grupo Compactação nº de Golpes Profundidade Classificação Estaca / Furo 26 **GRAUULOMETRIA** Rodovia: Camada Trecho: Data

4.3 – ESTUDO DA PEDREIRA

LABORLOC- LABORATÓRIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

LABORATÓRIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

A	gregados - Detern	ninação da Abrasão "Los	Angeles" - ABNT NBR NM 5	1:2001
Interessado:	Projemax Engenharia	e Consultoria Ltda		
Obra:	Espirito Santo	Proced.:	Pedreira Ultramar Mineração	
Data:	18/11/14	Material: Brita 1	Registro:	164/2014

			Gradução	da Amostra p	ara Ensaio					
Abertura da	s Peneiras		Peso das Amostras (g)							
Passando	Retido	Graduação A	Graduação B	Graduação C	Graduação D	Graduação E	Graduação F	Graduação G		
1.1/2	1"	1.250				2.500				
1"	3/4"	1.250				2.500				
3/4"	1/2"	1.250	2.500			5.000	5.000	5.000		
1/2"	3/8"	1.250	2.500				5.000	5.000		
3/8"	1/4"			2.500						
1/4"	N°.4			2.500						
N°.4	N°.8				5.000					
Quantidade	de Esferas	12	11	8	6	12	12	12		
Car	ga	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000		
No. De Rotaçõ	ies do tambor	500	500	500	500	1000	1000	1000		

	DADOS DO	ENSAIO							
	ABRASÃO "LOS ANGELES" - <mark>FAIXA - B</mark>								
	PESAGEM DO	MATERIAL							
Peso Inicial	Peso Retido #1,7 mm	Peso Passa #1,7 mm	Abrasão (%)						
5.000,00	2.522,00	2.478,00	49,6						

Belo Horizonte 18 de novembro de 2014

Laboratorista responsável: Alysson Santos

@alysson@viatest.com.br





LABORLOC – LABORATÓRIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

Rua Guimarães, №. 899 – Bairro: São Francisco – CEP: 31.255-050 – Belo Horizonte – MG – Brasil Telefone: (031) 3492-9514 – Fac. Símile: (031) 3491-8155 – e-mail: viatest@viatest.com.br – www.viatest.com.br



LABORLOC- LABORATÓRIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

LABORATÓRIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

А	gregados - Detern	ninação da Abrasão "Los	Angeles" - ABNT NBR NM 5	1:2001
Interessado:	Projemax Engenharia	e Consultoria Ltda		
Obra:	Espirito Santo	Proced.:	Pedreira Ultramar Mineração	
Data:	18/11/14	Material: Brita 2	Registro:	168/2014

			Gradução	da Amostra p	ara Ensaio					
Abertura da	s Peneiras		Peso das Amostras (g)							
Passando	Retido	Graduação A	Graduação B	Graduação C	Graduação D	Graduação E	Graduação F	Graduação G		
1.1/2	1"	1.250				2.500				
1"	3/4"	1.250				2.500				
3/4"	1/2"	1.250	2.500			5.000	5.000	5.000		
1/2"	3/8"	1.250	2.500				5.000	5.000		
3/8"	1/4"			2.500						
1/4"	N°.4			2.500						
N°.4	N°.8				5.000					
Quantidade	de Esferas	12	11	8	6	12	12	12		
Cai	rga	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000		
No. De Rotaçõ	ões do tambor	500	500	500	500	1000	1000	1000		

	DADOS DO	ENSAIO							
	ABRASÃO "LOS ANGELES" - <mark>FAIXA - B</mark>								
	PESAGEM DO	MATERIAL							
Peso Inicial	Peso Retido #1,7 mm	Peso Passa #1,7 mm	Abrasão (%)						
5.000,00	2.480,00	2.520,00	50,4						

Belo Horizonte 18 de novembro de 2014

Laboratorista responsável: Alysson Santos Balysson@viatest.com.br





LABORLOC - LABORATÓRIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

Rua Guimarães, №. 899 — Bairro: São Francisco — CEP: 31.255-050 — Belo Horizonte — MG — Brasil Telefone: (031) 3492-9514 — Fac. Símile: (031) 3491-8155 — e-mail: viatest@viatest.com.br — www.viatest.com.br



DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE FORMA - DNER DPT M 86-94

INTERESSADO: Pojemax Engenharia e Consultoria Itda

PROCEDÊNCIA: Espirito Santo - Pedreira Ultramar Mineração

MATERIAL Rocha Britada (Brita 0)

REGISTRO: 0167/2014 DATA: 17/11/2014

		Ta	bela de Graduação do <i>l</i>	Material	
	Crivos de	Abertura	Peso das Frações	Crivos Redutores	: Correspondentes
Graduação	Circular	(mm.)	da Amostra	(m	nm.)
	Passando	Retido	(gr.)	Crivo I	Crivo II
	76,0	63,5	3000	38	25
Α	63,5	50,0	3000	32	21
	50,0	38,0	3000	25	17
	38,0	32,0	3000	19	12,7
	32,0	25,0	2000	16	10,5
В	25,0	19,0	2000	12,7	8,5
	19,0	16,0	2000	9,5	6,3
	19,0	16,0	2000	9,5	6,3
С	16,0	12,7	2000	8	5,3
	12,7	9,5	2000	6,3	4,2
D	12,7	9,5	1000	6,3	4,2
	9,5	6,3	1000	4,8	3,2

Opção de Graduação do Material - Faixa D - Composta por 2 parcelas

Parcela	Inicial		Retido n	o Crivo I	Retido no	Crivo II	Passano	ando Crivo II %	
	(gr.)	%	(gr.)	%	(gr.)	%	(gr.)	%	
1	2000,0	100	186,82	9,3	1095,50	54,8	432,37	21,6	
2	2000,0	100	307,02	15,4	276,75	13,8	414,36	20,7	
3	0,0	100	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	
somatório			493,8	24,7	1372,3	68,6	846,7	42,3	

Índice de Forma

Índice de Forma = 0,29 Lamelar 100% = 0,0

Cúbico 100% = 1,0

Laboratorista Responsável: Alysson G. Santos

Belo Horizonte, 17 de novembro de 2014.

Real Roscoe Ramires Eng. Civil CREA-MG 0162808 LABORLOC- Laboratório e locação de equipamentos ltda.

Rua Guimarães nº 899 Bairro: São Francisco

Belo Horizonte- MG



DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE FORMA - DNER DPT M 86-94

INTERESSADO: Pojemax Engenharia e Consultoria Itda

PROCEDÊNCIA: Espirito Santo - Pedreira Ultramar Mineração

MATERIAL Rocha Britada (Brita 1)

REGISTRO: 0164/2014 DATA: 17/11/2014

		Ta	bela de Graduação do <i>l</i>	Material	
	Crivos de	os de Abertura Peso das Frações		Crivos Redutores	: Correspondentes
Graduação	Circular	(mm.)	da Amostra	(m	nm.)
	Passando	Retido	(gr.)	Crivo I	Crivo II
	76,0	63,5	3000	38	25
Α	63,5	50,0	3000	32	21
	50,0	38,0	3000	25	17
	38,0	32,0	3000	19	12,7
	32,0	25,0	2000	16	10,5
В	25,0	19,0	2000	12,7	8,5
	19,0	16,0	2000	9,5	6,3
	19,0	16,0	2000	9,5	6,3
C	16,0	12,7	2000	8	5,3
	12,7	9,5	2000	6,3	4,2
D	12,7	9,5	1000	6,3	4,2
	9,5	6,3	1000	4,8	3,2

Opção de Graduação do Material - Faixa C - Composta por 3 parcelas

Parcela	Inicial		Retido n	o Crivo I	Retido n	o Crivo II	Passano	do Crivo II
	(gr.)	%	(gr.)	%	(gr.)	%	(gr.)	%
1	2000,0	100	1138,00	56,9	718,00	35,9	130,00	6,5
2	2000,0	100	982,00	49,1	772,00	38,6	242,00	12,1
3	2000,0	100	674,00	33,7	1214,00	60,7	106,00	5,3
somatório	6000,0		2794,0	139,7	2704,0	135,2	478,0	23,9

Índice de Forma

Cúbico 100% = 1,0

Laboratorista Responsável: Alysson G. Santos

Belo Horizonte, 17 de novembro de 2014.

Real Roscoe Ramires Eng. Civil CREA-MG 0162808 LABORLOC- Laboratório e locação de equipamentos 1tda.

Rua Guimarães nº 899 Bairro: São Francisco

Belo Horizonte- MG



DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE FORMA - DNER DPT M 86-94

Pojemax Engenharia e Consultoria Itda INTERESS ADO:

PROCEDÊNCIA: Espirito Santo - Pedreira Ultramar Mineração

MATERIAL Rocha Britada (Brita 2)

REGISTRO: 0168/2014 17/11/2014 DATA:

		Ta	bela de Graduação do <i>l</i>	Material	
	Crivos de	Abertura	Peso das Frações	Crivos Redutores	: Correspondentes
Graduação	Circular	(mm.)	da Amostra	(m	nm.)
	Passando	Retido	(gr.)	Crivo I	Crivo II
	76,0	63,5	3000	38	25
Α	63,5	50,0	3000	32	21
	50,0	38,0	3000	25	17
	38,0	32,0	3000	19	12,7
	32,0	25,0	2000	16	10,5
В	25,0	19,0	2000	12,7	8,5
	19,0	16,0	2000	9,5	6,3
	19,0	16,0	2000	9,5	6,3
C	16,0	12,7	2000	8	5,3
	12,7	9,5	2000	6,3	4,2
D	12,7	9,5	1000	6,3	4,2
	9,5	6,3	1000	4,8	3,2

Opção de Graduação do Material - Faixa C - Composta por 3 parcelas

Parcela	Inicial		Retido n	o Crivo I	Retido no	o Crivo II	Passano	ndo Crivo II	
	(gr.)	%	(gr.)	%	(gr.)	%	(gr.)	%	
1	2000,0	100	1206,00	60,3	414,00	20,7	90,00	4,5	
2	2000,0	100	1133,00	56,7	753,90	37,7	108,37	5,4	
3	2000,0	100	484,28	24,2	1175,20	58,8	335,41	16,8	
somatório	6000,0		2823,3	141,2	2343,1	117,2	533,8	26,7	

Índice de Forma

Índice de Forma = Lamelar 100% = 0.00,67

Cúbico 100% = 1,0

Laboratorista Responsável: Alysson G. Santos

Belo Horizonte, 17 de novembro de 2014.

Real Roscoe Ramires Eng. Civil CREA-MG 0162808

LABORLOC- Laboratório e locação de equipamentos ltda.

Rua Guimarães Bairro: São Francisco n° 899

Belo Horizonte- MG

4.4 – ESTUDO DO AREAL



LABORLOC- LABORATÓRIO E LOCAC. DE EQUIP. LTDA

LABORATÓRIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

	Agregados - Granulometria por Peneiramento - NBR NM 248/2003							
Interessado	Interessado: Projemax Engenharia e Consultoria Ltda							
Obra:	Espirito Santo	Proced.:	Itapemirim -	Jazida Areal 2 Irmãos				
Data:	18/11/2014	Material:	Areia	Registro:	165/2014			

1. Peneiramento das Amostras:


		1ª Deteri	minação	2ª Deteri	minação	Mé	dia	
		Material	Retido	Material	Retido	Material	Retido	Faixa
Peneiras	Abertura em (mm)	Peso (g)	% Acum.	Peso (g)	% Acum.	Peso (g)	% Acum.	Granulométrica Zona 4 - NBR 248
4"	100							
3"	76							į.
2.1/2"	64							
2"	50							
1.1/2"	38							
1.1/4"	32	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	
1"	25	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	
3/4"	19	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	
1/2"	12,5	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	
3/8"	9,5	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0 - 0
1/4"	6,3	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0 - 7
4	4,8	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0 - 12
8	2,4	19,70	4,9	19,25	4,8	19,48	4,9	5 - 40
16	1,2	123,64	36,0	123,79	35,9	123,72	36,0	30 - 70
30	0,6	135,91	70,1	136,03	70,0	135,97	70,1	66 - 85
50	0,3	71,12	88,0	71,25	87,9	71,19	88,0	80 - 95
100	0,150	38,46	97,7	38,66	97,6	38,56	97,6	90 - 100
200	0,075	7,15	99,5	7,03	99,4	7,09	99,4	
Fundo	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2,14	100,0	2,45	100,0	2,30	100,0	
Total		398,12		398,46		398,29		

2. Dimensão Máxima Característica: 2,4 mm

3. Módulo de Finura: 2,97

4. Curva Granulométrica: Zona 4

FAIXAS GRANULOMÉTRICAS



Belo Horizonte, 18 de novembro de 2014.

Laboratorista Responsável: Alysson G. santos





LABORLOC – Laboratório de solo, asfalto e concreto

Interessado: Projemax Engenharia e Consultoria

Material: Areia


Amostra: 1

Procedência: Itapemirim - Espirito Santo

Jazida: Areal 2 Irmãos

Este relatório descreva o resultado obtido através do ensaio de Determinação de impurezas orgânicas (DNER-ME 055/95).

Tendo em vista o método de ensaio, e as cores apresentadas pelas soluções padrão e de hidróxido de sódio devidamente filtradas em papel feltro qualitativos, tem se que a areia ensaiada esta representada numa escala de 0 a 10, para determinação como agregado para construção civil tendo-se em vista o valor representado de 1% do teor de material orgânico encontrado no mesmo.



Laborloc Laboratório de Solo, asfalto e concreto ltda. Registro: 1/2014

Laboratorista – Alysson G Santos Belo Horizonte 19 de setembro de 2014















Solo ou agregado miúdo - Determinação de equivalente de areia - NBR 12052/92

Interessado: Projemax Engenharia e Consult

Obra: Espirito Santo - Itapemirim Proced.: Areal 2 Irmãos Prof.:

19/11/2014 165/2014 Data: Material: Areia Reg:

DADOS DO ENSAIO

EXECUÇÃO DO ENSAIO						
PROVETA	1	2	3			
TOPO DA ARGILA (mm)	117,00	113,00	128,00			
ASCENSÃO (mm):	110,00	108,00	121,00			
CONSTANTE (mm):	4,90	4,90	4,90			
TOPO DA AREIA (mm):	105,10	103,10	116,10			
E.A	89,8	91,2	90,7			
Média: 90,6						

Belo Horizonte, 19 de novembro de 2014


Laboratorista responsável: Alysson G. Santos

rdt Roscoe Ramires Eng. Civil CREA-MG 0162808

LABORLOC - LABORATÓRIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Rua Guimarães, 899 Bairro São Francisco Belo Horizonte - MG www.viatest.com.br tel: (031) 3492.9514

5.0 – SONDAGENS SPT





□Projemax

CLIENTE:		Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy - ES Sond. Nº: 290/14 Período: 10/14									
OBRA/LOCAL:		IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA / TRECHO 06									
PERFIL Nº:	SP01	01 DATA INÍCIO: 27/10/14 TRECHO: 06 COOREDENADAS: N = 7672632									
NÍVEL D'GUA:	SECO										

NÍVEL D'G	UA:	SECO	DATAT	ÉRMINO:	27/1	0/14	PROFUN	DIDADE:	8,20 m	LOUKED	ENADAS: E = 283657
						RFIL DE	SONDAG	GEM GEO	DLÓGICA		
PROF. (-m)	REVEST. (m)	NÍVEL D'ÁGUA		Nº DE GOLPI		PROF. CAMADA	AMOSTRA	CLASS	IFICAÇÃO DO MAT	TERIAL	GRÁFICO DE PENETRAÇÃO 10 20 30
0,00	(,,,,	AUDA	/15	/15	/15	0,00	<i>II</i>				10 20 30
0,00	↓						<i></i>				
1,00	1,00		3	5	5		<i>≠≠=</i> =				
2,00							## #				
2,00			4	6	6						, , , , ,
3,00			8	13	19		7_7_7				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
4,00							7_7_7	Silte, argilo marrom va	oso, pouco arenoso (are ariegado, de consistênc	eia média), ia média a	
4,00			10	19	20/10		7_7_ 7_7_		dura.		
5,00			15	25/07	*						
6.00				,			<u></u>				
6,00			21	20/05	*						
7,00			17	25/05	*						
			17	23,03		0.20					
8,00			20	28/05	*	8,20		LIMITE DE S	SONDAGEM - 8,20 MET	ROS	
9,00								PARALIZAD	O CONFORME A NORM	IA.	
10,00								NOTA: Furo paralis	sado conforme norma		
11,00								NBR_6484:	2001 -Solo - Sondagem conhecimento com SPT.		
								DITI DI TESTICE	.omeemeneo com or 7.		
12,00											
13,00											
											
14,00											
15,00											
16,00											
17,00											
18,00											
19,00											
20,00											
21,00											
22,00											
23,00											
24,00											
						<u> </u>					

Observações:



□Projemax

CLIENTE:			refeitura Municipal de I	Presidente Kennedy - ES		Sond. Nº:	290/14 Período	o: 10/14			
OBRA/LOCAL:		IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA / TRECHO 06									
PERFIL Nº:	SP02	02 DATA INÍCIO: 27/10/14 TRECHO: 06 COOREDENADAS: N = 7672584									
NÍVEL D'GUA:	4,42										

PERFIL Nº: NÍVEL D'G		SP02 4,42		INICIO: ÉRMINO:	27/1 27/1		PROFUN		8,23 m	COOREDENADAS:	N = 767258 E = 283514		
									OLÓGICA	+			
PRÓF.	REVEST.	NÍVEL		Nº DE GOLPE		PROF.				I (RÁFICO DE	PENETRAC	ÇÃΟ
(-m)	(m)	D'ÁGUA	/15	/15	/15	CAMADA	AMOSTRA	CLASS	IFICAÇÃO DO MA	IERIAL			30
1,00	1,00				_	0,00	_7_7_ _7_7_ _7_7_		siltosa, com raízes no a, cinza, de consistência				
2,00	1,00		3	3	4	1,65	5, =, =, 				<u> </u>		
			4	4	5		7_7_;				1,7/		
3,00 4,00		$ \downarrow $	6	9	12		7.7.7.7 7.7.7.7 3.5.5				<u> </u>	$\downarrow \downarrow$	
		4,42	8	10	14		7=7= 7=7= :	Silte, argil marrom v	oso, pouco arenoso (ar ariegado, de consistên	eia média), cia média a		"	
5,00			14	12	16				dura.				
6,00			15	16	17								
7,00			17	16	19								
8,00			20	30/08	*	8,23		LIMITE DE :	SONDAGEM - 8,23 ME	TROS			
9,00								PARALIZAD	OO CONFORME A NORN	AA .			
10,00									sado conforme norma :2001 -Solo - Sondagen	nde III			
11,00									:2001 -S010 - S011aagen conhecimento com SPT				
12,00													
13,00													
14,00													
15,00													
16,00													
17,00													
18,00													
19,00													
20,00													
21,00													
22,00													
23,00													
24,00													

Observações:



□Projemax

CLIENTE:		Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy - ES Sond. Nº: 290/14 Período: 10/14										
OBRA/LOCAL:		IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA / TRECHO 06										
PERFIL Nº:	SP03	DATA INÍCIO: 27/10/14 TRECHO: 06 COOREDENADAS:										
NÍVEL D'GUA:	4,22											

NÍVEL D'G	UA:	4,22	DATA T	ÉRMINO:	27/1	0/14	PROFUN	DIDADE:	8,20 m	COOREDENAL	DAS: E = 2	83519		
					PE	RFIL DE	SONDAG	SEM GE	OLÓGICA					
PROF.	REVEST.	NÍVEL		Nº DE GOLPI		PROF.	AMOSTRA	CLASS	IFICAÇÃO DO MA	TERIAL		O DE PE		
(-m) 0,00	(m)	D'ÁGUA	/15	/15	/15	CAMADA 0,00	7_7_7_		-	- h	10	20	3	0
1,00	1,00		7	4	4	5,22	ニフェブ ユフェブ ユフェブ		siltosa, com raízes no t a, cinza, de consistência		<u> </u>			
2,00			3	4	5	1,52	5 =, =, 7 = 7 = 7 7 = 7 = 3				-if			
3,00			6	10	11		7.7.7 7.7.7			-		<i>\</i>		
4,00		↓ 4,22	9	11	14		7_7_7_ 7_7_7_		,				\setminus	
5,00		,	13	13	17]_ /_ / =/_ /	marrom v	oso, pouco arenoso (are ariegado, de consistêno dura.	ia média a			```	
6,00			15	17	17									<u>', </u>
7,00			17	17	19									+
8,00			20	28/05	*	8,20	<i>EE</i>	LIMITE DE :	SONDAGEM - 8,20 MET	ROS				
9,00									O CONFORME A NORM	H-				
10,00									sado conforme norma					
11,00									2001 -Solo - Sondagem conhecimento com SPT.					
12,00														
13,00														
14,00														
15,00														
16,00 17,00														
18,00														
19,00														
20,00														
21,00														
22,00														
23,00														
24,00														
	<u> </u>							L			<u> </u>			

Observações:



□Projemax

CLIENTE:		Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy - ES Sond. № 290/14 Período: 10/14										
OBRA/LOCAL:		IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA / TRECHO 06										
PERFIL Nº:	SP04	04 DATA INÍCIO: 28/10/14 TRECHO: 06 COOREDENADAS:										
NÍVEL D'GUA:	4,33											

NÍVEL D'G	UA:	4,33	DATA T	ÉRMINO:	28/1	0/14	PROFUN	DIDADE:	8,21 m	COOREDENADA	E = 283503		
					PE	RFIL DE	SONDAG	SEM GE	OLÓGICA				
PROF.	REVEST.	NÍVEL		Nº DE GOLPI		PROF.	AMOSTRA	CLASS	IFICAÇÃO DO MA	TERIAL	GRÁFICO DE		
(-m) 0,00	(m) 	D'ÁGUA	/15	/15	/15	CAMADA 0,00	<u>_</u> 7_7_		-	- 	10	20 3	80
1,00	1,00			2	-	5,22			siltosa, com raízes no t a, cinza, de consistência		7		
2,00			3 4	3 5	5 6	1,62	, =, =, , , = , =, , = , =, , =, =,				1/-		
3,00			6	10	11		ヺヺ ヺヺ:				+	$\overline{}$	
4,00		4,33	7	12	13		7_7_7 7_7_7					+	
5,00		7,33	9	14	17		7_7_ 7_7	Silte, argilo marrom vi	oso, pouco arenoso (ar ariegado, de consistêno dura.	eia média), cia média a			$\overline{}$
6,00			15	18	18								`.'
7,00			17	18	18								-
8,00			19	20/07	*	8,21	<i>ZZ</i> _	LIMITE DE	SONDAGEM - 8,21 MET	ROS			
9,00									O CONFORME A NORW	H			
10,00								NOTA: Furo parali:	sado conforme norma				
11,00								NBR_6484:	2001 -Solo - Sondagem conhecimento com SPT.				
12,00													
13,00													
14,00													
15,00													
16,00													
17,00													
18,00 19,00													
20,00													
21,00													
22,00													
23,00													
24,00													

Observações:




□Projemax

CLIENTE:		Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy - ES Sond. Nº: 290/14 Período: 09/14										
OBRA/LOCAL:		IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA / TRECHO 06										
PERFIL Nº:	SP05	DATA INÍCIO: 28/10/14 TRECHO: 06 COOREDENADAS: N = 7672557										
NÍVEL D'GUA:	4,26											

PERFIL Nº: NÍVEL D'G		SP05 4,26		INICIO: ÉRMINO:	28/1	0/14	PROFUN		06 8,19 m	COOREDENADA	N = 767 E = 283		
									OLÓGICA				
PROF.	REVEST.	NÍVEL	ı	Nº DE GOLPI		PROF.	AMOSTRA			TEDIAL	GRÁFICO	DE PENETRA	\ÇÃO
(-m)	(m)	D'ÁGUA	/15	/15	/15	CAMADA			IFICAÇÃO DO MA	TERIAL	10	20	30
1,00	1,00		3	3	4	0,00	-7-7- -7-7- -7-7- -7-7-	Argila,	siltosa, com raízes no a, cinza, de consistênci			-	<u> </u>
2,00			3	5	10	1,98	77.				1		+
3,00			6	10	12		7_7_; 7_7_;				+	\mathcal{M}	
4,00		↓ 4,26	8	13	13		7 7 7 7 7 7 7 7 7	Silte, argili	oso, pouco arenoso (ar	reia média).		1,/	
5,00			9	15	16		=/=/=; =/=/=; =/=/=;		ariegado, de consistên dura.			``,	\mathcal{N}
6,00			14	17	18								
7,00			16	18	19								
8,00			21	20/4	*	8,19		LIMITE DE :	SONDAGEM - 8,19 ME	TROS			
9,00									DO CONFORME A NORI	AA			
10,00								NBR_6484:	sado conforme norma :2001 -Solo - Sondagen				
11,00 12,00								Simples Re	conhecimento com SPT	: 			<u> </u>
13,00													<u> </u>
14,00												-	
15,00													$+\cdots+$
16,00													+
17,00													
18,00													
19,00													
20,00													+
21,00													
22,00													
23,00													
24,00													

Observações:





□Projemax

CLIENTE:		Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy - ES Sond. Nº: 290/14 Período: 10/14										
OBRA/LOCAL:		IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA / TRECHO 06										
PERFIL Nº:	SP06	D6 DATA INÍCIO: 29/10/14 TRECHO: 06 COOREDENADAS: N = 7672399										
NÍVEL D'GUA:	SECO											

NÍVEL D'G	JA.	SECO	DATAT	ÉRMINO:	29/1		PROFUN		E = 283381
PRÓF.	REVEST.	NÍVEL		Nº DE GÖLPI		PROF.	ı	SEM GEOLÓGICA	GRÁFICO DE PENETRAÇÃO
(-m)	(m)	D'ÁGUA	/15	/15	/15	CAMADA	AMOSTRA	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL	10 20 30
0,00						0,00	<i>II.</i> <i>II.</i> <i>II.</i>		
1,00	1,00		4	5	5		<i>∓∓∓</i> ≠≠≠ ≠≠≠;		
2,00			4	5	6		77. 77.		
3,00			7	10	15		フララ	Silte, argiloso, pouco arenoso (areia média),	11.
4,00			10	17	19		7_7_ 7_7_	marrom veriegado, de consistência média a dura.	<u> </u>
5,00			15	17	20		/= /= / - /= /= ,		1-7
6,00			21	19	22				
7,00			17	20/05	*				
8,00			20	25/08	*	8,23		LIMITE DE SONDAGEM - 8,23 METROS	
9,00								PARALIZADO CONFORME A NORMA	
10,00								NOTA: Furo paralisado conforme norma NBR_6484:2001 -Solo - Sondagem de	
11,00								Simples Reconhecimento com SPT.	
12,00									
13,00									
14,00									
15,00									
16,00									
17,00									
19,00									
20,00									
21,00									
22,00									
23,00									
24,00									
2-7,00									

Observações:




□Projemax

CLIENTE:			Sond. Nº:	290/14 Período:	10/14				
OBRA/LOCAL:		IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA / TRECHO 06							
PERFIL Nº:	SP07	DATA INÍCIO:	29/10/14	TRECHO:	06	COOREDENADAS:	N = 7672340		
NÍVEL D'GUA:	SECO	DATA TÉRMINO:	29/10/14	PROFUNDIDADE:	8,18 m	COUREDENADAS:	E = 283329		

NIVEL D'GUA: SECO DATA TÉRMINO: 29/10/14 PROFUNDIDADE: 8,18 m E = 283329 PERFIL DE SONDAGEM GEOLÓGICA									
PRÓF.	REVEST.	NÍVEL		Nº DE GÖLPI		PROF.			GRÁFICO DE PENETRAÇÃO
(-m)	(m)	D'ÁGUA	/15	/15	/15	CAMADA		CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL	10 20 30
0,00						0,00	II.		
1,00	1,00		4	5	5		≠ ≠ = ≠ ≠ =		
2,00			4	5	6		777 775		
3,00			7	10	15		7_7_7 7_7_7	Silte, argiloso, pouco arenoso (areia média),	
4,00			10	17	19]_]_]]_]_]	marrom variegado, de consistência média a dura.	
5,00			15	17	20		=/=/=; =/=/=;		
6,00			18	19	19				
7,00			17	20/05	*				
8,00			20	25/03	*	8,18	≠ , ≠ ≥	LIMITE DE SONDAGEM - 8,18 METROS	
9,00								PARALIZADO CONFORME A NORMA	
10,00								NOTA: Furo paralisado conforme norma	
11,00								NBR_6484:2001 -Solo - Sondagem de Simples Reconhecimento com SPT.	
12,00									
13,00									
14,00									
15,00									
16,00									
17,00									
18,00									
19,00									
20,00									
21,00									
22,00									
23,00									
24,00									
						<u> </u>			

Observaç	ões:
----------	------





□Projemax

CLIENTE:		Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy - ES Sond. Nº: 290/14 Período:								
OBRA/LOCAL:		IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA / TRECHO 06								
PERFIL Nº:	SP08	DATA INÍCIO:	29/10/14	TRECHO:	06	COOREDENADAS:	N = 7672268			
NÍVEL D'GUA:	SECO	DATA TÉRMINO:	29/10/14	PROFUNDIDADE:	8,24 m	COUREDENADAS:	E = 282699			

NIVEE D G	NIVEL D'GUA: SECO DATA TÉRMINO: 29/10/14 PROFUNDIDADE: 8,24 m E = 282699 PERFIL DE SONDAGEM GEOLÓGICA									
PRÓF.	REVEST.	NÍVEL		Nº DE GÖLPI		PROF.	ı		GRÁFICO DE PENETRAÇÃO	
(-m)	(m)	D'ÁGUA	/15	/15	/15	CAMADA	AMOSTRA	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL	10 20 30	
0,00						0,00	≠			
1,00	1,00		3	4	5		77; 77;			
2,00			4	5	6		ヺヺ゠ ヺヺ゠			
3,00			7	10	12		7_7_7 7_7_7	Silte, argiloso, pouco arenoso (areia média),		
4,00			9	13	15]_]_]_]]	marrom variegado, de consistência média a dura.	``\	
5,00			13	15	17		-// -//			
6,00			18	14	21				,,	
7,00			19	22/08	*					
8,00			21	20/09	*	8,24	· # #			
9,00										
10,00										
11,00										
12,00								LIMITE DE SONDAGEM - 8,24 METROS		
13,00								PARALIZADO CONFORME A NORMA		
14,00								NOTA: Furo paralisado conforme norma NBR_6484:2001 -Solo - Sondagem de		
15,00								Simples Reconhecimento com SPT.		
16,00										
17,00 18,00										
19,00										
20,00										
21,00										
22,00										
23,00										
24,00										
24,00										


Observaç	ões:
----------	------



□Projemax

CLIENTE:			Sond. Nº:	290/14 Período:	10/14				
OBRA/LOCAL:		IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA / TRECHO 06							
PERFIL Nº:	SP09	DATA INÍCIO:	30/10/14	TRECHO:	06	COOREDENADAS:	N = 7672258		
NÍVEL D'GUA:	SECO	DATA TÉRMINO:	30/10/14	PROFUNDIDADE:	8,26 m	COUREDENADAS:	E = 282640		

MIVEL D G	NIVEL D'GUA: SECO DATA TÉRMINO: 30/10/14 PROFUNDIDADE: 8,26 m E = 282640									
PROF.	REVEST.	NÍVEL		Nº DE GOLPI		PROF.	ı	SEM GEOLÓGICA	GRÁFICO DE PENETRAÇÃO	
(-m)	(m)	D'ÁGUA	/15	/15	/15	CAMADA	AMOSTRA	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL	10 20 30	
0,00	\downarrow					0,00	≠≠= ≠≠≠=			
1,00	1,00		3	4	4		 		<u> </u>	
2,00			4	5	5		77. 77.			
3,00			7	12	14		フララ	Silte, argiloso, pouco arenoso (areia média),		
4,00			10	14	13]_]_]]_]_]	marrom variegado, de consistência média a dura.		
5,00			12	15	16		/= /= / - /= /= ,		1,	
6,00			18	14	25				7-3	
7,00			18	20/05	*					
8,00			20	28/11	*	8,26	= = =			
9,00								LIMITE DE SONDAGEM - 8,26 METROS PARALIZADO CONFORME A NORMA		
10,00								NOTA:		
11,00								Furo paralisado conforme norma NBR_6484:2001 -Solo - Sondagem de Simples Reconhecimento com SPT.		
12,00										
13,00										
14,00										
15,00										
16,00										
17,00 18,00										
19,00										
20,00										
21,00										
22,00										
23,00										
24,00										
2-7,00										





□Projemax

CLIENTE:		Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy - ES Sond. №: 290/14 P											
OBRA/LOCAL:		IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA / TRECHO 06											
PERFIL Nº:	SP10	DATA INÍCIO:	30/10/14	TRECHO:	06	COOREDENADAS: N = 7672419							
NÍVEL D'GUA:	SECO	DATA TÉRMINO:	COUREDENADAS:	E = 282176	ì								

NÍVEL D'GI	UA:	SECO	DATAT	ÉRMINO:		0/14	PROFUN	<u> </u>	E = 282176
PRÓF.	REVEST.	NÍVEL		Nº DE GÖLPI		PROF.		SEM GEOLÓGICA	GRÁFICO DE PENETRAÇÃO
(-m)	(m)	D'ÁGUA	/15	/15	/15	CAMADA		CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL	10 20 30
0,00						0,00	<i>II.</i>		
1,00	1,00		3	4	4		# # # # # # # # # # # #		
2,00			4	5	5		77. 77.		
3,00			7	9	8		7_7_; 7_7_;		
4,00			10	12	13			Silte, argiloso, pouco arenoso (areia média), marrom variegado, de consistência média a	
5,00			11	13	15			dura.	
6,00			16	14	18				
7,00			17	18	20				
8,00			20	17	21		± ± = ĪĪĪ. ĪĪ.		
9,00			20	19	23	9,52	≠ ≠ ≈ = = =		
10,00									
11,00									
12,00								LIMITE DE SONDAGEM - 9,52METROS	
13,00								PARALIZADO CONFORME A NORMA	
14,00								NOTA: Furo paralisado conforme norma	
15,00								NBR_6484:2001 -Solo - Sondagem de Simples Reconhecimento com SPT.	
16,00									
17,00									
18,00									
19,00									
20,00									
21,00									
22,00									
23,00									
24,00									



□Projemax

CLIENTE:		Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy - ES Sond. № 290/14 Período: 10												
OBRA/LOCAL:		IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA / TRECHO 06												
PERFIL Nº:	SP11	DATA INÍCIO:	30/10/14	TRECHO:	06	COOREDENADAS:	N = 7672395							
NÍVEL D'GUA:	SECO	DATA TÉRMINO:	30/10/14	PROFUNDIDADE:	9,60 m	COUREDENADAS:	E = 282090							

NÍVEL D'G	UA:	SECO	DATAT	ÉRMINO:	30/1	0/14	PROFUN	DIDADE:	9,60 m		E = 282090	<u> </u>	
						RFIL DE	SONDA	SEM GEO	DLÓGICA				
PROF. (-m)	REVEST. (m)	NÍVEL D'ÁGUA	/15	Nº DE GOLPI /15	/15	PROF. CAMADA	AMOSTRA	CLASS	IFICAÇÃO DO MAI	TERIAL	GRÁFICO DE	PENETRAÇ 20 3	
0,00	(111)	DAGGA	/15	/15	/15	0,00	<i>II</i>					20 3	
1,00	1,00		4	3	3						<u> </u>		
2,00			4	5	4		7 7 = 7 7 = 7 7 =			Ī			
3,00			7	7	8		7_7_7				1/2		
4,00			9	11	12		7_7_7_ 7_7_7_ 7_7_7_		oso, pouco arenoso (areia média), ariegado, de consistência média a dura.		$\Box C$		
5,00			10	12	13		=/=/= ; =/=/= ;					<i>[;</i>	
6,00			16	14	18		 						1.
7,00			17	18	20								Ì
8,00			20	17	21								
9,00			20	19	23	9,60	- 						
10,00													
11,00													
12,00								LIMITE DE S	ONDAGEM - 9,60 MET	ROS			
13,00								PARALIZADO CONFORME A NORMA NOTA: Furo paralisado conforme norma NBR_6484:2001 - Solo - Sondagem de	1A				
14,00 15,00									de				
16,00								Simples Rec	onhecimento com SPT.				
17,00													
18,00										ŀ			
19,00													
20,00													
21,00													
22,00													
23,00													
24,00													
							<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>		

Observações:



□Projemax

CLIENTE:		Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy - ES Sond. № 290/14 Per											
OBRA/LOCAL:		IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA / TRECHO 06											
PERFIL Nº:	\$P12 DATA INÍCIO: 03/11/14 TRECHO: 06 COOREDENADAS: N = 7672367												
NÍVEL D'GUA:	SECO	DATA TÉRMINO:	E = 282168	3									

NÍVEL D'GI	JA	SECO	DATAT	ÉRMINO:	03/1		PROFUN		E = 282168
PRÓF.	REVEST.	NÍVEL		Nº DE GOLPI		PROF.		SEM GEOLÓGICA	GRÁFICO DE PENETRAÇÃO
(-m)	(m)	D'ÁGUA	/15	/15	/15	CAMADA	AMOSTRA	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL	10 20 30
0,00						0,00	<i>II.</i> <i>II.</i> <i>II.</i> <i>II.</i>		
1,00	1,00		4	3	5		77; 77;		N
2,00			3	5	6		7 7 5 7 7 5		
3,00			7	5	9				
4,00			9	14	10			Silte, argiloso, pouco arenoso (areia média), marrom variegado, de consistência média a	1
5,00			11	10	13			dura.	
6,00			16	16	15				
7,00			17	18	20				<u> </u>
8,00			18	16	20		-		7:
9,00			19	17	21	9,70	<i>∓</i> ∓,		1
10,00									
11,00									
12,00								LIMITE DE SONDAGEM - 9,70 METROS	
13,00								PARALIZADO CONFORME A NORMA NOTA: Furo paralisado conforme norma NBR_6484:2001 -Solo - Sondagem de Simples Reconhecimento com SPT.	
14,00									
15,00									
16,00									
17,00									
18,00									
20,00									
21,00									
22,00									
23,00									
24,00									
24,00									

Observações:




□Projemax

CLIENTE:		Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy - ES Sond. № 290/14 Pr											
OBRA/LOCAL:		IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA / TRECHO 06											
PERFIL Nº:	SP13 DATA INÍCIO: 03/11/14 TRECHO: 06 COOREDENADAS: N = 7672322												
NÍVEL D'GUA:	SECO	DATA TÉRMINO:	COUREDENADAS:	E = 282034									

PERFIL DE SONDAGEM GEOLÓGICA													
PROF.	REVEST.	NÍVEL		Nº DE GÖLPI		PROF.			GRÁFICO DE PENETRAÇÃO				
(-m)	(m)	D'ÁGUA	/15	/15	/15	CAMADA	AMOSTRA	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL	10 20 30				
0,00						0,00	<i>II.</i> <i>II.</i> <i>II.</i> <i>II.</i>						
1,00	1,00		4	5	7		# # # # # # # # # # # # # #						
2,00			3	5	8		77. 77.						
3,00			7	5	9								
4,00			9	13	10			Silte, argiloso, pouco arenoso (areia média), marrom variegado, de consistência média a					
5,00			12	12	13			dura.					
6,00			11	16	17				1,7				
7,00			17	18	20				3/1				
8,00			18	17	19		 						
9,00			17	18	22	9,70	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =						
10,00													
11,00													
12,00								LIMITE DE SONDAGEM - 9,70 METROS					
13,00								PARALIZADO CONFORME A NORMA					
14,00								NOTA: Furo paralisado conforme norma					
15,00								NBR_6484:2001 -Solo - Sondagem de Simples Reconhecimento com SPT.					
16,00													
17,00													
18,00													
19,00													
20,00													
21,00													
22,00													
23,00													
24,00													

Observações:





□Projemax

CLIENTE:		Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy - ES Sond. № 290/14 Período: 13											
OBRA/LOCAL:		IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA / TRECHO 06											
PERFIL Nº:	SP14	DATA INÍCIO:	03/11/14	TRECHO:	06	COOREDENADAS:	N = 7671751						
NÍVEL D'GUA:	SECO	DATA TÉRMINO:	03/11/14	PROFUNDIDADE:	9,36 m	COUREDENADAS:	E = 280469						

NÍVEL D'GI	UA:	SECO	DATAT	ÉRMINO:	03/1	1/14	PROFUN	DIDADE:	9,36 m		E = 280469
PERFIL DE SONDAGEM GEOLÓGICA											
PROF.	REVEST.	NÍVEL D'ÁGUA		Nº DE GOLPI		PROF. CAMADA	AMOSTRA	CLASSI	IFICAÇÃO DO MAT	TERIAL	GRÁFICO DE PENETRAÇÃO
(-m) 0,00	(m)	D'AGUA	/15	/15	/15	0,00	<i>ZZ.</i>				10 20 30
1,00	1,00		4	5	7	0,00	7.7 7.7 7.7				
2,00			4	6	7		チ デ ラ デ デ ラ デ テ				
3,00			7	9	12		7.7				
4,00			13	16	18		ラー/- フラー ラー/-		iso, pouco arenoso (are marrom escuro, de co		
5,00			12	17	21		727 727 727		média a dura.		
6,00			14	21	24						
7,00			15	20	26						`\
8,00			17	21	25/08		ŦŦ.				i i
9,00			18	22	21/06	9,36			ONDAGEM - 9,36 MET	l	
10,00								PARALIZADI NOTA:	O CONFORME A NORM	IA	
11,00									ado conforme norma 2001 -Solo - Sondagem	de	
12,00									onhecimento com SPT.		
13,00											
14,00 15,00											
16,00											
17,00											
18,00										ŀ	
19,00											
20,00											
21,00											
22,00											
23,00										ŀ	
24,00											
										ŀ	
							-				



□Projemax

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy - ES Sond. Nº: 290/14 Períod								
OBRA/LOCAL:		IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA / TRECHO 06							
PERFIL Nº:	SP15	DATA INÍCIO:	03/11/14	TRECHO:	06	COOREDENADAS: N = 7671736			
NÍVEL D'GUA:	SECO	DATA TÉRMINO:	03/11/14	PROFUNDIDADE:	9,33 m	COUREDENADAS:	E = 280390		

MIVEL D G	NIVEL D'GUA: SECO DATA TÉRMINO: 03/11/14 PROFUNDIDADE: 9,33 m E = 280390 PERFIL DE SONDAGEM GEOLÓGICA								
PROF. REVEST. NÍVEL Nº DE GOLPES				PROF.	I		GRÁFICO DE PENETRAÇÃO		
(-m)	(m)	D'ÁGUA	/15	/15	/15	CAMADA	AMOSTRA	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL	10 20 30
0,00						0,00	ZZ.		
1,00	1,00		4	4	6		<i></i>		
2,00			4	7	6		* * * 		
3,00			6	8	11		ヺヺ ヺヺ		
4,00			13	15	17		ララ. ララ.	Silte, argiloso, pouco arenoso (areia média), marrom a marrom escuro, de consistência média a dura.	
5,00			14	17	20		7-7- 7-7-	media a dura.	
6,00			13	19	21				
7,00			15	20	23				<u> </u>
8,00			16	17	24/06				``,
9,00			18	21	18/03	9,33	===	LIMITE DE SONDAGEM - 9,33 METROS	
10,00								PARALIZADO CONFORME A NORMA NOTA:	
11,00								Furo paralisado conforme norma NBR_6484:2001 -Solo - Sondagem de	
12,00								Simples Reconhecimento com SPT.	
13,00									
14,00									
15,00									
16,00									
17,00									
18,00									
20,00									
21,00									
22,00									
23,00									
24,00									
2-7,00									

:

6.0 – TERMO DE ENCERRAMENTO



6.0 - TERMO DE ENCERRAMENTO

Esta encadernação constitui o **Volume 3B – Estudos Geotécnicos**, referente à etapa do **Relatório Final Trecho 06:** São Paulo - Água Pretinha, da "Elaboração de Projetos Executivos de Engenharia Civil Para Melhorias Operacionais de Rodovias Municipais", que compõem o lote II do Edital de Concorrência 04/2014.

Este Relatório possui 83 (oitenta e três) páginas numeradas de forma contínua e sequencial.