



# **LAUDO GEOTÉCNICO**

**PRESIDENTE KENNEDY-ES  
2021**

## SUMÁRIO

<b>1 APRESENTAÇÃO .....</b>	<b>3</b>
1.1 CONTRATANTE .....	3
1.2 CONTRATADA.....	3
1.3 PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO LAUDO .....	3
<b>2 OBRA.....</b>	<b>4</b>
2.1 LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO .....	5
2.2 MEIO FÍSICO .....	6
<b>2.2.1 Geologia .....</b>	<b>6</b>
<b>2.2.2 Morfologia.....</b>	<b>9</b>
<b>2.2.3 Hidrogeologia .....</b>	<b>11</b>
<b>2.2.4 Uso e Ocupação do Solo .....</b>	<b>13</b>
<b>3 ESTUDO GEOTÉCNICO .....</b>	<b>14</b>
3.1 SONDAGEM SPT .....	14
<b>3.1.1 Norma Brasileira .....</b>	<b>14</b>
<b>3.1.2 Equipamentos Utilizados .....</b>	<b>14</b>
<b>3.1.3 Metodologia .....</b>	<b>15</b>
<b>3.1.4 Profundidade das perfurações.....</b>	<b>16</b>
<b>3.1.5 Total perfurado.....</b>	<b>16</b>
<b>3.1.6 Amostragem .....</b>	<b>16</b>
<b>3.1.7 Nível de água do freático.....</b>	<b>26</b>
<b>3.1.8 Apresentação dos resultados.....</b>	<b>27</b>
<b>4 CONCLUSÃO .....</b>	<b>30</b>
<b>REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....</b>	<b>31</b>
<b>ANEXOS.....</b>	<b>32</b>
<b>ENCERRAMENTO .....</b>	<b>34</b>

## **1 APRESENTAÇÃO**

### **1.1 CONTRATANTE**

**NOME:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES

**SETOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

**PROCESSO:** 000077/2021

**TELEFONE:** (28) 3535-1963

### **1.2 CONTRATADA**

**NOME:** SOCIIS SERVIÇOS CONSTRUÇÃO LTDA

**CNPJ:** 34.865.271/0001-21

**LOGRADOURO:** RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, N° 15, ED. CUNHA, SALA 301, CENTRO,  
PRESIDENTE KENNEDY-ES, CEP: 29.350-000

**TELEFONE:** (28) 99953-7726

**E-MAIL:** SOCIISCONSTRUSERVI@GMAIL.COM

### **1.3 PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO LAUDO**

**NOME:** LIA CONTARINI DE SOUZA ALTOÉ

**PROFISSÃO:** ENGENHEIRA DE MINAS

**NÚMERO DE REGISTRO NO CREA:** CREA-ES 041578/D

**TELEFONE:** (28) 99254-4101

## 2 OBRA

A obra a ser realizada será a construção da nova sede da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) de Presidente Kennedy, no estado do Espírito Santo. A mesma estará localizada na Avenida Orestes Bahiense, Centro, Presidente Kennedy-ES, CEP: 29350-000.

**Figuras 01** – Local de construção da SEMAS na Avenida Orestes Bahiense, PK-ES. Fonte: Autoral.

Figura 1.1




Figura 1.2



## 2.1 LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO

Partindo-se da capital Vitória-ES, toma-se a BR 262 até Cariacica, onde se segue pela BR 101 sentido sul até o trevo de Presidente Kennedy-ES, onde toma-se a ES 162 até a Avenida Orestes Bahiense (local da obra), como mostra a Figura 02.

**Figura 02** – Via de acesso partindo-se de Vitória-ES ao local da obra. Fonte: Google Maps.



## 2.2 MEIO FÍSICO

### 2.2.1 Geologia


De acordo com o Serviço Geológico do Brasil (2018), a geologia da região é caracterizada por:

- Depósitos fluviais argilo-arenosos e arenosos recentes (Q2a): sedimentos fluviais de deltas dominados por processos fluviais e aluvionares constituídos de areia e cascalho;
- Depósitos flúvio-lagunares recentes (Q2fl): sedimentos areno-argilosos ricos em matéria orgânica, podendo frequentemente conter grande quantidade de conchas de moluscos de ambientes lagunares;
- Cordões litorâneos antigos (Q1cl): sedimentos arenosos e argilo-arenosos costeiros;
- Cordões litorâneos recentes (Q2cl): sedimentos arenosos e argilo-arenosos costeiros;
- Depósitos aluviais e coluviais indiferenciados (Q12ca): sedimentos argilo-arenosos encontrados nos vales, frequentemente acima do limite atingido pela penúltima transgressão;

- Grupo Barreiras (ENb): depósitos detríticos pobremente selecionados, com granulometria cascalho, areia e argila, geralmente contendo horizontes lateríticos;
- Suíte Bela Joana (NP3y2bj): Gra-hb-opx-cpx charnockito com enclaves de granada-sillimanita gnaissé;
- Suíte Desengano (NP3y2ds): (granada)-biotita ortognaissé porfirítico a inequigranular, com enclaves de anfibolitos e rochas calcissilicáticas;
- Grupo São Fidélis (NPsfkz): (cordierita)-(sillimanita)-biotita gnaissé bandado com intercalações de quartzito, rochas calcissilicáticas e anfibolitos.

A geologia do local de implantação da obra pode ser visualizada na Figura 03 e comprovada pelo mapa geológico do Espírito Santo, como mostra a Figura 04.

**Figura 03** – Geologia do local de implantação da obra. Fonte: INDE, 2021.



A área em amarelo, que engloba o local da obra, representa o Grupo Barreiras, descrito anteriormente.

Figura 04 – Mapa Geológico do Espírito Santo. Fonte: CPRM, 2018.








Figura 05 – Mapa de Morfoestruturas do Espírito Santo. Fonte: Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), 2012.



### 2.2.3 Hidrogeologia

Segundo o Serviço Geológico do Brasil (CPRM) (2016), as unidades hidroestratigráficas presentes no município de Presidente Kennedy-ES são:


- Depósitos Litorâneos (QI): ocorrem em uma faixa quase que contínua, as margens do Oceano Atlântico, perfazendo uma área de 3.449 km<sup>2</sup>. Embora ocorra em quase toda a faixa litorânea, é na foz do Rio Paraíba do Sul que se apresenta de forma mais proeminente, podendo atingir até 100 m de espessura. Suas características litológicas correspondem a sedimentos recentes, constituídos por solo residual, areias, cascalhos, argilas e siltes de origem continental e marinha, inconsolidados. Já em relação às características hidrogeológicas, constitui um aquífero poroso, livre e descontínuo, com extensão limitada e espessura variada. Quanto à produtividade, de acordo com a classificação adotada a produtividade se enquadra com o *Geralmente Muito Baixa, porém Localmente Baixa (Classe 5)*. Em geral, suas águas são boas para o consumo, ainda que também possa apresentar características físico-químicas variáveis com valores de Condutividade Elétrica (CE) extremos, atribuído a intrusão salina.
- Unidades Granulares Barreiras (ENb): Ocorrem ao longo da faixa litorânea de forma alternada aos depósitos litorâneos, totalizando 2.041 km<sup>2</sup>. Suas características litológicas são: sedimentos, em geral, pouco consolidados a inconsolidados, com arenitos intercalados a lamitos e localmente com níveis de cascalhos, ora maciços, ora estratificados, apresentam coloração variegada. Em relação às características hidrogeológicas, constitui um aquífero poroso, livre e descontínuo, contendo fácies psamíticas e pelíticas. Apresenta expressivas mudanças nas condições de armazenamento e permeabilidade e as vazões dos poços são bastante variáveis. Sua produtividade, de acordo com a classificação adotada varia de *Geralmente Baixa, porém Localmente Moderada (Classe 4)*, a *Geralmente Muito Baixa, porém localmente Baixa (Classe 5)*. Quanto à qualidade - apesar de não possuir muitas informações de análises químicas - suas águas são de boa qualidade para o consumo humano, podendo apresentar, de forma restrita, altos índices de cloreto, possivelmente associado a cunhas salinas.
- Unidades Fraturadas - Embasamento Fraturado Indiferenciado (Fr): Unidade hidroestratigráfica, compreendendo uma área de 27.646 km<sup>2</sup>. Suas características litológicas englobam uma série de tipos litológicos, abrangendo ora metassedimentos, ora rochas do embasamento cristalino, tais como granitos, rochas vulcânicas, metavulcânicas, gnaisses, migmatitos, granulitos, xistos e quartzitos. Características Hidrogeológicas: com ampla extensão regional, e grande heterogeneidade, configura uma única unidade hidrogeológica devido à sua produtividade condicionada à presença de fraturas. Apresenta vazões exprimindo a sua diversidade, ora inferior a 10 m<sup>3</sup>/h, ora entre 10 e 25 m<sup>3</sup>/h, embora excepcionalmente possam ocorrer valores superiores. Apresenta seguimentos com produtividade *Muito Baixa, porém localmente Baixa (Classe 5)*, assim como áreas de maior produtividade,



### 2.2.4 Uso e Ocupação do Solo

Segundo o Instituto Jones dos Santos Neves (2010), quando se diz respeito ao uso e ocupação do solo de Presidente Kennedy-ES, verifica-se na Figura 06 – abaixo - áreas de cultura, floresta plantada, mata, pastagem, manguezal, praia, áreas urbanas e de restinga.

Figura 07 – Mapa de Uso e Cobertura da terra. Fonte: IJSN, 2010.



### 3 ESTUDO GEOTÉCNICO

#### 3.1 SONDAGEM SPT

A Sondagem SPT, também conhecida como sondagem à percussão ou sondagem de simples reconhecimento, é um processo de exploração e reconhecimento do solo, usado normalmente para solos granulares, solos coesivos e rochas brandas. É largamente utilizada para se obter subsídios que irão definir o tipo e o dimensionamento de fundações, que servirão de base para uma edificação. A sigla SPT tem origem no inglês (*standard penetration test*) e significa ensaio de penetração padrão.

##### 3.1.1 Norma Brasileira

No Brasil, a norma que especifica o método de execução de sondagens de simples reconhecimento de solo com ensaio SPT é a NBR 6484:2020, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Nessa norma são descritos dois sistemas de execução: sistema de sondagem manual e sistema de sondagem mecanizado. Ambos têm por finalidade fornecer as seguintes informações: tipos de solos e suas respectivas profundidades de ocorrência; indicação da posição do nível de água (quando ocorrer) durante a execução de cada sondagem, e o índice de resistência à penetração N a cada metro.

##### 3.1.2 Equipamentos Utilizados

Ressalta-se que para a realização deste trabalho, utilizou-se o sistema manual de ensaio. Desta forma, os equipamentos utilizados, conforme estabelecido na NBR 6484:2020 da ABNT foram:

- Torre com roldana, moitão e corda;
- Hastes de perfuração/cravação;
- Trado concha;
- Cavadeira manual;
- Cabeça de bater;
- Martelo padronizado (65kg);
- Trena;
- Medidor de nível de água;
- Recipientes para as amostras;
- Ferramentas gerais necessárias para a operação.

Obs: Neste trabalho, não foi utilizado o amostrador-padrão para coleta das amostras, pois o mesmo quebrou no início das operações. Para tanto, se utilizou do trado concha para amostragem.

### 3.1.3 Metodologia

A sondagem foi iniciada com a cavadeira manual e o trado concha até 1m de profundidade. A partir dessa cota, foi adicionada a haste de perfuração e realizado o ensaio SPT. Posteriormente, foi retirada amostra com trado concha até a profundidade subsequente e repetido os procedimentos até atingir o “critério de paralização”, estabelecido pela norma em referência.

**Figura 08** – Início da sondagem utilizando o trado concha até 1 m de profundidade. Fonte: Autoral.



### 3.1.4 Profundidade das perfurações

Segundo a NBR 6484:2020 da ABNT, os critérios de paralisação das sondagens são:

- a) Avanço da sondagem até a profundidade na qual tenham sido obtidos 10m de resultados consecutivos indicando  $N$  iguais ou superiores a 25 golpes;
- b) Avanço da sondagem até a profundidade na qual tenham sido obtidos 8m de resultados consecutivos indicando  $N$  iguais ou superiores a 30 golpes;
- c) Avanço da sondagem até a profundidade na qual tenham sido obtidos 6m de resultados consecutivos indicando  $N$  iguais ou superiores a 35 golpes;

Dessa forma, seguindo esses critérios, considera-se que: “o avanço da sondagem até a profundidade na qual tenham sido obtidos 4m de resultados consecutivos indicando  $N$  iguais ou superiores a 40 golpes”, “o avanço da sondagem até a profundidade na qual tenham sido obtidos 2m de resultados consecutivos indicando  $N$  iguais ou superiores a 45 golpes” e “o avanço da sondagem até a profundidade na qual tenham sido obtidos 1m de resultados indicando  $N$  iguais ou superiores a 50 golpes” podem ser aceitas como justificativas plausíveis de parada, pois seguem o mesmo princípio estabelecido na norma.

### 3.1.5 Total perfurado

RESUMO DOS FUROS	
FURO DE SONDAGEM	PROFUNDIDADE PERFURADA (m)
SP-01	6
SP-02	6
SP-03	6
<b>TOTAL</b>	<b>18 metros</b>

### 3.1.6 Amostragem

A amostragem foi feita utilizando o trado concha a cada metro perfurado, pois como citado acima, o amostrador-padrão quebrou no início das operações.

**Figuras 09** – Amostras do furo de sondagem 01 (FS-01). Fonte: Autoral.

Figura 9.1



Figura 9.2



**Figuras 10** – Amostras do furo de sondagem 02 (FS-02). Fonte: Autoral.

Figura 10.1




Figura 10.2



Figura 10.3





Figura 10.4 – Notar a presença de água na amostra de solo.



Figuras 11 – Amostras do furo de sondagem 03 (FS-03). Fonte: Autoral.

Figura 11.1




Figura 11.2




Figura 11.3





Figura 11.4 – Notar a presença de água na amostra de solo.




### 3.1.7 Nível de água do freático

Foi analisado o nível do lençol freático nos três furos de sondagem após 24h da realização do ensaio, e o mesmo se manteve no mesmo nível.

## 3.1.8 Apresentação dos resultados

Figura 12 – Boletim de sondagem do furo 01 (FS-01). Fonte: Autoral.







#### 4 CONCLUSÃO

Considerando a necessidade de construção da nova sede da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) de Presidente Kennedy-ES, é preciso considerar alguns parâmetros:

- Verificou-se boa estabilidade na parede dos 3 (três) furos de sondagem SPT até a profundidade do freático, onde a partir dessa cota, devido à presença de água e às características do solo, principalmente porosidade, notou-se instabilidade na parede destes furos; fato que deve ser levado em consideração quanto à implantação do projeto construtivo.

- Nos furos de sondagem FS-01 e FS-02 verificou-se que a compacidade do solo variou de compacto a muito compacto - com exceção da profundidade 1m, cuja classificação foi medianamente compacto - o que representa um Índice de Resistência à Penetração do Solo (Nspt) relativamente alto. Logo, como a tensão admissível do solo está diretamente relacionada ao Nspt, verifica-se que na região entre estes 2 (dois) furos - a resistência do terreno é alta, principalmente com o aumento da profundidade. Em contrapartida, nota-se que o furo de sondagem FS-03 apresenta - nos 4 (quatro) primeiros metros de sondagem – uma compacidade média, com valores de Nspt variando entre 10 e 13; porém, a partir do 4° m de perfuração, verifica-se que a compacidade do solo aumenta, até a designação: muito compacta (6m de profundidade).

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Geologia. **Infraestrutura Nacional de Dados Espacial (INDE)**. Disponível em: <<https://visualizador.inde.gov.br>>.

Localização. **Google Maps**. Disponível em: < <https://www.google.com.br/maps>>.

Mapa Geológico do Espírito Santo. **Serviço Geológico do Brasil (CPRM)**. Disponível em: < <https://www.cprm.gov.br>>.

Mapa de Morfoestruturas do Espírito Santo. **Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN)**. Disponível em: < <https://www.ijsn.es.gov.br/mapas>>.



## ANEXO II – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-ES

Página: 1/1

ART de Obra ou Serviço

0820210083686

ART Individual

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

<b>1. Responsável Técnico</b> <b>LIA CONTARINI DE SOUZA ALTOÉ</b> Título profissional: ENGENHEIRO DE MINAS Empresa contratada: SERVIÇO AUTÔNOMO		RNP: 0815412584 Registro: ES-041578/D Registro: 999999	
<b>2. Dados do Contrato</b> Contratante: SOCIIS SERVIÇOS CONSTRUÇÃO LTDA Rua: RUA JUSCELINO KUBITSCHCK Complemento: EDIFÍCIO CUNHA, SALA 301 Cidade: PRESIDENTE KENNEDY UF: ES Telefone: 28999537726 Contrato: Nº do Aditivo: 0 Valor do Contrato/Honorários: R\$1.200,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA			
<b>3. Dados da Obra/Serviço</b> Rua: AVENIDA ORESTE BAHIENSE Nº: S/N Complemento: Bairro: CENTRO Quadra: Lote: Cidade: PRESIDENTE KENNEDY UF: ES CEP: 29350000 Data de início: 18/05/2021 Prev. Término: 18/08/2021 Coord. Geogr.: Proprietário: CELSO SILVA DE SOUZA CPF/CNPJ: 08595499764			
<b>4. Atividade Técnica</b> Qtd de Pavimento(s): 0 Nº Pavimento(s): 0 Dimensão/Quantidade: 9 Unidade de medida: UNID ATIVIDADE(S) TÉCNICA(S): 37 - 8.2 - SERVIÇOS TÉCNICOS PARTICIPAÇÃO: NATUREZA: 100 - RESPONSABILIDADE TÉCNICA NÍVEL: 104 - EXECUÇÃO NATUREZA DO(S) SERVIÇO(S): 5107 - SONDADEM GEOLOGICA/GEO TÉCNICA TIPO DA OBRA/SERVIÇO: 201 - SONDADEM 2001 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22) PROJETO(S)/SERVIÇO(S): 100 - SEM NENHUM <p style="text-align: center;">Após a conclusão das atividades técnicas, o profissional deverá proceder a baixa desta ART.</p>			
<b>5. Observações</b> REALIZAÇÃO DE SONDAGEM DO TIPO SPT (STANDARD PENETRATION TEST), PARA ANÁLISE GEOTÉCNICA DE TERRENO E CARACTERIZAÇÃO DE SOLOS INCLUINDO ELABORAÇÃO DE LAUDOS GEOTÉCNICOS QUANTIDADE DE FURROS: 9 FURROS PARA A LÍNEA DO CREA.			
<b>6. Declarações</b>  <p>Acessibilidade: «declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.»</p>			
<b>7. Entidade de classe</b> IBAPE - INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHEIROS DO ESPÍRITO SANTO		<b>9. Informações</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>A ART é válida somente quando quitada, podendo sua conferência ser realizada no site do CREA.</li> <li>A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <a href="http://www.creaes.org.br">www.creaes.org.br</a> ou <a href="http://www.confes.org.br">www.confes.org.br</a></li> <li>A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.</li> </ul>	
<b>8. Assinaturas</b> Declaro serem verdadeiras as informações acima. Eu, <u>Lia Contarini de Souza Altoé</u> de <u>CE</u> de <u>2021</u> Local: _____ Data: _____  LIA CONTARINI DE SOUZA ALTOÉ - CPF: 1449531743  SOCIIS SERVIÇOS CONSTRUÇÃO LTDA - CPF/CNPJ: 34865271000121		<a href="http://www.creaes.org.br">www.creaes.org.br</a> <a href="mailto:cred@creaes.org.br">cred@creaes.org.br</a> tel: (27) 3134-0046 <a href="mailto:art@creaes.org.br">art@creaes.org.br</a>	

Valor ART: R\$ 68,78

Registrada em: 03/08/2021

Data de pagamento: 03/08/2021

Valor Pago: R\$ 68,78

Número Anotado: 140XXXXXXX14071193

**ENCERRAMENTO**


SEGUE O PRESENTE LAUDO GEOTÉCNICO COM 34 PÁGINAS, TODAS NUMERADAS, COM EXCEÇÃO DA CAPA, SENDO A ÚLTIMA DATADA E ASSINADA POR ESTA ENGENHEIRA.

PRESIDENTE KENNEDY-ES, 09 DE AGOSTO DE 2021



---

**LIA CONTARINI DE SOUZA ALTOÉ**  
**ENGENHEIRA DE MINAS**  
**CREA-ES 041578/E**



# Planta Situação Sondagem geotécnica


COORDENADAS UTM - DATUM SIRGAS 2000 - ZONA 24 SUL

R.N= Referência de Nivel no meio fio=cota 33,00


<b>LOCAL</b>		<b>PRANCHAS</b>	
SAS- Sect. Assistencia Social AV. ORESTES BAIENSE -SEDE PRESIDENTE KENNEDY ESPIRITO SANTO		ESCALA: ajuste ao A4	01 / 04
AREA		DATA:	15/07/2021
<b>Proprietário:</b> PREFEITURA MUNICIPAL		<b>EXECUÇÃO:</b>	
Resp. técnico: <i>M. Alves</i>		Lia Contábil de Souza Alhoó ENGR. DE ANIMAS CREA 041878/D	
Topografia:		Moisés Bruno da Silva ARQUIVO: meus documentos/ sondagem Presidente Kennedy.dwg	
SOCIIS REGISTRADA		TEL: (51) 3661-728 - (51) 3661-344 E-MAIL: socis@socis.com.br	

# Perfil Geotécnico

E=286812  
N=7665740

Furos	Profund. (m)	SPT nº.golpes/cnt.			nSPT		coloração	Compacidade	Descrição	COTA	NV. ÁGUA
		1ª	2ª	3ª	inicial	final					
01	nv. solo	/					marrom avermelhado	/	argila areno siltosa	33,00	29,89 
01	1,00	4/15	6/15	9/15	10	15	marrom avermelhado	medianamente compacta	saibro siltoso areno argiloso	32,00	
01	2,00	6/15	9/15	17/15	15	26	marrom avermelhado	compacta	saibro siltoso areno argiloso	31,00	
01	3,00	18/15	16/15	19/15	34	35	marrom amarelado	compácta	saibro siltoso areno argiloso	30,00	
01	4,00	13/15	17/15	19/15	30	36	marrom amarelado	compácta	saibro siltoso areno argiloso	29,00	
01	5,00	16/15	17/15	18/15	33	35	marrom avermelhado	compácta	saibro siltoso areno argiloso	28,00	
01	6,00	39/15	41/15	48/4	80	89	branco a variegado	muito compácta	saibro siltoso areno argiloso	27,00	
<b>OBS:</b>		Classe das areias. saibro areno argiloso a saibro areno siltoso. de granulometria grossa 2,00 a 5,0 mm com presença de argila ,silte,saibro- fica firme o bolo a úmido ao aperto manual com resistencia de queda.									
		Nº golpes néga		Para efeito de cálculo considerar cota= 29,89 para Nível do Lençol Freático - à 24 h .							

Escala de dureza



Proprietário:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY  
SAS -Secretaria de Assistência Social

EXECUÇÃO:



TEL: (28) 92953-7728 - (28) 99947-3564  
E-MAIL: sociis2019@gmail.com

Resp. técnico:

*Moisés Bruno*

Lia Contarini de Souza Altoé  
ENG DE MINAS CREA 041578/D

DESENHO/ CAD:

Moisés Bruno

TEC. SONDAGEM:

Jhones.

SUPERVISÃO:

Moisés Bruno

ARQUIVO:

meus documentos/ moises/relatório sondagem - prefeitura kennedy/dwg

FURO:

SP-01

ESCALA:

Ajuste ao A4

DATA:

14/07/2021

prancha

2/4

EXECUÇÃO DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DE SOLO - NBR 6484 NBR 8036



